


مراوح الطرد المركزي

دليل التركيب والتشغيل والصيانة



يرجى مراجعة نشرة AMCA 410 قبل التركيب



تم إعداد هذا الدليل لتوجيه مستخدمي مراوح الطرد المركزي الصناعية في إجراءات التركيب والتشغيل والصيانة لضمان أقصى عمر للمعدات بتشغيل دون مشكلات. للتركيب والتشغيل الآمن والعمر التشغيلي لهذا المعدات، من المهم إجادة كل المتعاملين مع المعدات لممارسات السلامة الملائمة الخاصة بالمرروحة وقراءة هذا الدليل. يتحمل المستخدم مسؤولية التأكيد من الالتزام الصارم بكل متطلبات ممارسات السلامة الجيدة وأي قوانين سلامة معمول بها. نظرًا للتتنوع الكبير للمعدات التي يتغطيها هذا الدليل، فإن طبيعة الإرشادات المقدمة هنا عامة. توفر معلومات إضافية حول المنتج ومعلومات هندسية أخرى على www.tcf.com.


شعار السلامة

راجع قسم الأمان في هذا الدليل قبل تركيب أو صيانة المرروحة. يمكن العثور على أحدث إصدار من دليل التركيب والصيانة هذا على موقعنا على الويب على www.tcf.com/resources/im-manuals

جدول المحتويات

16.....	صيانة المحرك.....	2.....	نظرة عامة على ترتيبات مرروحة الطرد المركزي
16.....	صيانة مجموعة التشغيل.....	3.....	الرسومات التفصيلية.....
17.....	صيانة محمل المرروحة.....	3.....	تسمية المرروحة الدافعة.....
17.....	صيانة المرروحة الدافعة والعمود.....	4.....	أنواع المرروحة الدافعة ودوران المرروحة الدافعة.....
17.....	الصيانة الهيكلية.....	5.....	تحذيرات السلامة والمخاطر.....
17.....	وصلات المجرى.....	5.....	الشحن والاستلام.....
21-18	الملحقات الاختيارية.....	6.....	المناولة.....
22.....	صب المونة.....	7.....	تخزين الوحدة.....
22.....	لوحة الرقم المسلسل ونوع المرروحة.....	8.....	الأساسات والهيكل الداعمة.....
28-23	وضع المرروحة الدافعة / تداخل الدافعة.....	9.....	تركيب المرروحة، الوحدات المجمعة بالمصنع.....
29.....	إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	11-10	تركيب المرروحة، الوحدات المفككة بهيكل مقسم.....
30.....	قائمة مراجعة التركيب/بدء التشغيل.....	12.....	تركيب المحمل.....
31.....	سجل صيانة المرروحة.....	13.....	تعليمات السلامة وتشحيم المحمل.....
		14.....	تثبيت مجموعة التشغيل.....
		15.....	الوصلات المرنة.....
		16.....	الصيانة.....


ترتيبات مروحة الطرد المركزي - العرض الفردي، المدخل الفردي (SWSI)




ترتيبات مروحة الطرد المركزي - العرض المزدوج، المدخل المزدوج (DWDI)



الرسم التفصيلي - مراوح الطرد المركزي



تسمية المروحة الدافعة




أنواع المراوح الدافعة | SWSI




طرف
شعاعي

RTF
HRT



مايل
للخلف

BEPL BCS
BFPL BCSF
BCN HIB



الجنيح الهوائي

BAE-SW
BAF-SW
BAFF
BAV
HAF
BAIFE



منخي
للامام

DBS FCV
DBT LPSF
DDF NFC-SW



ريش
شعاعية

RBOF TBNA MBR
RBA TBNS MBW
RBO TBA PBW
RBP TBR TPB
RBR HRS TPD
RBW HRO HPF
JRW MBO CIW



مايل
للخلف

BC-SW BCVR
BCIFE BCVSH
BCPL DCV
BCV TCBI




أنواع المراوح الدافعة | DWDI



منخي للأمام

FC-DW
NFC-DW



مايل للخلف

BC-DW



الجنيح الهوائي

BAE-DW
BAF-DW

دوران المروحة الدافعة

شكل الدوران من جانب مجموعة التشغيل

مثال في اتجاه عقارب الساعة



مروحة الطرد центральный DWDI



مروحة الطرد центральный SWSI

تحذيرات الأمان والمخاطر

للتعرف على ممارسات الأمان العامة لمعدات تحرير الهواء، يرجى الاطلاع على نشرة AMCA 410 Twin City Fan & Blower ملحقات أمان متعددة. وتشمل أجهزة الأمان هذه (على سبيل المثال لا الحصر) واقيات الأحزمة، وفنيات الأعمدة، وشبكات المدخل والمخرج. يتحمل المشتري مسؤولية استخدام ملائمة لأجهزة الأمان.

تشمل ظروف الأمان المتصلة بالمنشأة إمكانية الوصول إلى المروحة وموقعها. ما مدى سهولة وصول العاملين غير التابعة للصيانة إلى الوحدة؟ هل المروحة بيئة تشغيل خطيرة؟ هل تم طلب الوحدة لهذا التشغيل؟ يجب أيضًا التعامل مع مخاوف أخرى. يجب تشغيل جميع المراوح عبر وحدات تحكم يسهل على أفراد الصيانة الوصول إليها موقع المروحة. يجب أن يكون مصدر طاقة المروحة مزودة بالقدرة على أن يتم "فكها" من قبل أفراد الصيانة المدربين على إجراءات الفك/الtorsim وفقًا لمتطلبات إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) (29CFR1910.147). عند تنفيذ إجراء الفك، يجب أن تكون على دراية بالعوامل مثل ضغط المبني والمراوح الإضافية في النظام التي قد تؤثر على دوران المروحة غير المرغوب فيه (دوران الذاتي). إذا كان لديك أي شك بشأن قدرتك على أداء مهمة معينة، فاطلب المساعدة من شخص مؤهل لأداء تلك المهمة. قبل القيام بأي عمل على المروحة، تأكد من عزل المروحة من التيار الكهربائي باستخدام "نظام الفك/التورسيم".

ملاحظة: ثبات المروحة وعدم دورانها لا يعني أن المروحة معزولة عن التيار الكهربائي أو من مراوح/موانع اهتزاز أخرى في النظام قد تسبب دوران دافعة المروحة. قد تكون المروحة التي لا تدور خاضعة لأدوات تحكم أو أجهزة حماية دارة أخرى قد تشغله دون إخطار.

يجب اتباع احتياطات السلامة التالية، حيثما ينطبق ذلك:

- لا تحاول إبطاء المروحة الدافعة الدوارة حتى وإن كانت مفصولة عن التيار الكهربائي. المراوح الدافعة بها درجة عالية من القصور الذاتي وقد تحدث إصابة بسبب محاولة إيقافها. ويوصى بعزل المروحة الدافعة عن طريق إغلاق المدخل أو المخرج لمنع الدوران بسبب الرياح. إذا تم تثبيت المروحة الدافعة لمنع دورانها، تأكد من إزالة المثبتات قبل بدء التشغيل.
- ارتد معدات وقاية شخصية مناسبة. قد يشمل ذلك الملابس الواقية، وحماية العينين، وحماية الأذنين، ومعدات التنفس، وحماية اليدين والقدمين عند تركيب المروحة أو صيانتها.
- تونخ الحذر دائمًا عند الدخول في مسار هواء المروحة. قد يؤدي تدفق الهواء بسرعة عالية إلى أن تفقد توازنك.
- قد يكون المحرك والمحامل ومجموعات التشغيل بدرجة حرارة مرتفعة، وبالتالي إذا كانت المروحة تتعرض لعمليات مرتفعة الحرارة، فقد يكون مبيت المروحة ساخنًا.
- تستخدم المراوح في كثير من الأحيان لتحرير مواد خطيرة قد تكون خطيرة. ارتد دائمًا ملابس واقية وخذ احتياطاتك لئلا تستنشق أتربة/غازات. إذا وجدت أبخرة مواد كيميائية خطيرة، قد يكون ارتداء معدات التنفس ضروريًا.
- الحواف الحادة - ارتد قفازات واقية عند متناول المروحة أو تركيبها أو صيانتها.
- يمكن للمروحة أن تعمل على مستويات عالية من الديسيبل. ارتد واقيًّا أذن مناسب للحماية من مستويات الضوضاء الشديدة.
- أبواب الوصول - لا تفتح أبواب الوصول عندما تكون المروحة قيد التشغيل. قد تتسبب آثار الشفط وضغط الهواء إلى حدوث إصابة.
- عند العمل بالقرب من بكرات وأحزمة، أبعد يديك عن نقاط الان羨شار. وينطبق هذا سواء كانت المروحة متصلة بالكهرباء أو مفصولة عن الكهرباء.

يوجد عدد من تحذيرات الخطير في هذا الدليل يجب قراءتها والالتزام بها لمنع حصول إصابة شخصية وأو تلف للمعدات. تُستخدم كلمات الإشارة "تحذير" و"تنبيه" للتتوبيه إلى شدة الخطير، ويتم تقديمها برمز التنبيه الخاص بالسلامة. يتتحمل كل العاملين في التركيب والتشغيل والصيانة مسؤولية الفهم التام لإجراءات التحذير والتنبيه التي يُقصد بها تحذير الأخطار.

تحذير: تُستخدم عند احتمال حصول إصابة خطيرة أو وفاة من إساءة الاستخدام أو عدم اتباع تعليمات محددة. 

تنبيه: تُستخدم عند احتمال حدوث إصابة طفيفة أو متوسطة أو تلف في المنتج/المعدات نتيجة سوء الاستخدام أو عدم اتباع تعليمات محددة. 

ملاحظة: تشير إلى معلومات تعد مهمة، لكن لا تتعلق بالخطر.

الشحن والاستلام

يتم تصنيع جميع منتجات Twin City Fan & Blower وفحصها بعناية قبل الشحن لضمان أعلى معايير الجودة والأداء. قارن كل المكونات مع بوليصة الشحن أو قائمة التعبئة للتحقق من استلام الوحدة الصحيحة. افحص كل وحدة للتحقق من عدم وجود أي تلف قد يحدث أثناء النقل. يجب الإبلاغ عن أي تلف فورًا للنقل ويجب رفع تقرير التفاصيل اللازم. يجب تسجيل التلف في بوليصة الشحن.

المناولة

يجب القيام بمناولة كل معدات تحريل الهواء بواسطة عاملين مدربين ويجب أن تتوافق مع ممارسات المناولة الآمنة. تحقق من قدرة الرفع وظروف تشغيل معدات المناولة. عند استخدام معدات الرفع، يجب أن يقتصر تشغيلها على الأفراد المؤهلين والمدربين فقط.

يمكن رفع الوحدات المشحونة المجمعة بالكامل باستخدام الأشرطة الرافعة وبسبان التوزيع. (استخدم سلاسل حية التبيين أو كابلات أو حمّالات نايلون، مصنفة لتحمل الوزن المطلوب رفعه). في معظم الوحدات، تم تصميم خطافات الرفع لحماية المروحة ومبيت المروحة من التلف. لا تقم أبداً برفع المروحة من شفة المدخل أو المخرج، أو الأعمدة أو الأقراص، أو المروحة الدافعة، أو المحرك أو قاعدة المحرك، أو بأي طريقة أخرى قد تؤدي إلى انثناء أو تشوه الأجزاء. لا تقم أبداً بالرفع من الأشرطة أو الأخشاب المازرة غير مداخل المروحة.

للماروح التي لا تحتوي على خطافات رفع، استخدم رافعة شوكية أو عربة منصات لنقل المعدات. راجع شخص مؤهل قبل الرفع.

تنبيه




1. قم بصيانة معدات المناولة لتجنب حصول إصابات شخصية خطيرة ولا تقف تحت الحمولة.
2. في حالة تزويدها، لا تستخدم سوى عروات الرفع لرفع المعدات.
3. تأكد من أن معدات الرفع مصنفة لتحمل السعة المراد رفعها.



يتم توفير عروات الرفع في معظم الوحدات.

رفع المماروح المثبتة على
قاعدة موحدة كما هو موضح



تتطلب الوحدات الجزئية أو المفككة مناولة خاصة. يجب مناولة كل الأجزاء بطريقة تحمي الطلاء والأجزاء من التلف. يجب مناولة المكونات بحيث لا تتركز القوى لتجنب الانثناء أو التشوه.

يجب رفع المبيت باستخدام قضبان توزيع بتصنيف ملائم وسلاسل مبطنة أو حمّالات. لا تتسبب في تشويه المبيت أو الألواح الجانبية عند الرفع.

يمكن رفع مجموعة العمود والمروحة الدافعة باستخدام رافعة وبسبان توزيع مع أحزمة حول العمود على جانبي المروحة الدافعة. استخدم قضيب التوزيع لضمان عدم ضغط الأحزمة على جانب المروحة الدافعة حيث قد يؤدي هذا إلى تشويه المروحة الدافعة. احذر من إنلاف العمود حيث سيتم تركيب المروحة الدافعة أو المحامل. لا تقم أبداً برفع أو دعم المجموعة بواسطة المروحة الدافعة. ادع المجموعة دائمًا بواسطة العمود عند الرفع أو التخزين (انظر القسم الخاص بالتخزين الملائم للمعدات). لا تدعم العمود أو المروحة الدافعة على جوانب المبيت. انظر قسم تركيب المروحة لمزيد من التفاصيل.

يمكن رفع المماروح الدافعة المشحونة بشكل منفصل بواسطة أحزمة تمر بين الشفرات أو عبر المحور. لا تقم أبداً برفع المروحة الدافعة من شفة واحدة أو نقطة واحدة على الشفة/الغطاء. لا تضع سلسلة داخل تجويف المحور. انقل دائمًا المماروح الدافعة بالرفع، لا تدرج المروحة الدافعة حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الطلاء وتغيير توازن المروحة الدافعة.

تنبيه



1. يجب رفع حوامل المحامل باستخدام الحمّالات أو السلاسل المبطنة. يجب عدم رفع أي حامل محامل متصل أو منفصل بواسطة عمود أو محامل أو مجموعات تشغيل أو محركات أو ماروح دافعة تحت أي ظرف.
2. يرجى ملاحظة أن بعض تجمعيات الدوار قد تحتوي على مركز جاذبية غير مركزي، لذا يجب استشارة شخص مؤهل قبل الرفع.

انثناء الأعمدة يؤدي إلى الاهتزاز وفشل المحمل، لذا تأكد من مناولة العمود بعناية. استبدل العمود إذا انحنى. يمكن إصلاح أي خدوش على العمود بواسطة ورق صنفرة ناعم أو حجر سقال. قم بازالة المعدن المتراح فقط الذي يشكل نقطة عالية على حافة الخش.

تخزين الوحدة

قم بتخزين الوحدة في مساحة مستقرة بيئياً ومحمية. أثناء التخزين، يجب عدم تعرض المروحة لاهتزاز من مصادر خارجية وإلا قد يحدث تلف للمحامل. يجب تمنع الوحدة بحماية مغفولة من أي صدمات عرضية. قم بتنعيمية المروحة لحماية الطلاءات ولمنع دخول أي مواد غريبة أو رطوبة إلى المحامل أو المحرك أو المدخل أو المخرج. اجتهد لحماية المحرك ومجموعات التشغيل والمحامل.

يطلب التخزين لفترات طويلة فحوصات شهرية. تأكيد من عدم تعرض الوحدة لتأكل أو تلف ومن عدم وجود حطام داخل المروحة.

تميل المحامل إلى امتصاص الرطوبة إذا لم تكون الأجزاء التي يتم تخزينها فيها بدرجة حرارة ثابتة. لتجنب التأكل، من الضروري ملء المحامل بالشحم دائماً وتدويرها بشكل دوري. ستسرب الرطوبة للمحامل حتى حين تكون ممتلئة بالشحم، إذا من الضروري تنظيف المحامل بشحم جديد لطرد الرطوبة كل ثلاثة أيام. يوصى بتنظيف المحامل بالشحم أثناء تدويرها باليد. لا تستخدم شحماً عال الضغط حيث قد يؤدي إلى إتلاف وأقيات المحامل. يجب فتح محامل الأسطوانات الكروية ذات المبيت بكرسي تحمل منقsem وإزالة الشحم قبل بدء التشغيل. قم بإزالة الشحم القديم/الزائد وأعد تشحيم المحمل وفقاً لتعليمات مصنع المحمل.

يجب إزالة مجموعات التشغيل والأحزمة إذا كان سيتم تخزين المروحة لفترة طويلة. يجب وسم مجموعات التشغيل للصيانة والتخزين في مكان جاف. يجب إزالة الأحزمة، ولوها دون تعرجات، ووضعها في صندوق كرتوني ثقيل وتتخزينها في مكان جاف وجيد التهوية. لمنع تدهور الحزام، يجب ألا تتجاوز ظروف التخزين درجة حرارة 85 فهرنهايت ورطوبة 70%. إذا ظهرت على الأحزمة علامات تدهور، فيجب استبدالها قبل بدء التشغيل.

يجب تخزين المحركات في مكان نظيف وجاف وبلا اهتزاز. يجب أن تكون العبوة مفتوحة بما يكفي لتدوير الهواء حول المحرك. يجب الحفاظ على درجة حرارة الملف فوق درجة حرارة البيئة المحيطة قليلاً لمنع التكتف. يمكن تحقيق ذلك عن طريق تشغيل السخانات الداخلية، إذا كان المحرك مزوّداً بها، أو باستخدام سخانات المساحات. إذا كان من المستحب تحسين الملفات، يجب لف المحرك بشكل محكم باستخدام مادة مقاومة للماء تعلف أيضاً عدة أكياس من المواد المجففة. استبدل المادة المجففة بانتظام لمنع حصول مشكلات الرطوبة. ويجب أيضاً تدوير دوار المحرك بانتظام (شهرياً) لضمان التشحيم الجيد لأجزاء المحامل. يجب أن تظل الأعمدة في المحركات المزودة بحلقات تاريخ الأعدمة خالية من الصدا. عدم القيام بذلك يؤدي إلى تعطيل خاصية التاريض وقد يتسبب في فشل المحامل أثناء تشغيل المحرك بواسطة محرك VFD. ارجع إلى مصانع المحرك للاطلاع على تفاصيل إضافية بشأن تخزين المحرك وتشغيله بعد فترات التخزين الطويلة. قد يكون من الضروري إعادة تشحيم المحامل. إذا كانت محامل المروحة أو محامل المحرك تحتوي على خطوط تزييت متعددة، فسيكون من الضروري استبدال الشحم عن طريق فصلها عن المحرك/المحمل وتنظيف الخط بشحم جديد.



تحذير


ارجع إلى قسم المناولة قبل رفع المعدات.

الأساسات والهيكل الداعمة (ارجع إلى قسم الرفع/السلامة)

أفضل طريقة لتركيب المروحة على الأرض هي على أساس خرساني مصمم جيداً ومستوى ومجهز بشكل مناسب. يجب أن يكون الأساس كتلة لا تقل عن ثلاثة أضعاف كتلة التجميع المدعوم. يجب أن تتراوح صلابة الأساس الصلب بين 1×10^6 رطل/بوصة إلى 4×10^6 رطل/بوصة حسب الحجم والسرعة. يجب أن يزيد الأساس 6 بوصة عن الأبعاد الخارجية للمروحة ومجموعة التشغيل على الأقل عن ضعفي المساحة المطلوبة للمعدات. إذا كان بتصميم أكبر، فيجب زيادة الكتلة وفقاً لذلك لمقاومة أتماط الاهتزاز التماينية. يجب تحديد موقع مسامير التثبيت بعناية بواسطة حرف ممؤهل، حيث إن موقع المروحة الدافعة بالنسبة للمداخل وموقع المحامل وموقع المحرك تعتبر أموراً ضرورية لتحقيق المحاذاة النهائية للمروحة. يجب استخدام مسامير التثبيت من النوع L أو T بحجم مناسب، ويجب ربطها بقضبان التسلیح للأساس. يمكن دمج أنابيب التغليف أثناء صب الخرسانة. بعد صب الخرسانة، يجب وضع أنبوب تغليف بقطر يتراوح بين 2 إلى 21/2 بوصة حول مسامير التثبيت حول مسار التثبيت لإجراء الضبط النهائي. يجب أن يكون سطح التثبيت بالسطح أملساً لضمان اتصال جيد للحوشات. قد يكون من الضروري طحن النقاط العالية. عند تحديد سمك الأساس، يجب تخصيص حوالي 1 بوصة إلى 2/1 بوصة لوضع الحشوارات وصب الخرسانة والتسوية وحلقات التثبيت والصواميل وغيرها. يمثل أعلاه ممارسة الصناعة المثلث. يجب إسناد تصميم الأساس الفعلي إلى مهندس مؤهل. يجب وضع مسامير التثبيت بدقة لتوافق مع ثقوب تثبيت المروحة المحددة لضمان عدم تشويه المروحة. (قد يؤثر ذلك على المحاذاة والاهتزاز).



مروحة مثبتة على قاعدة قصور ذاتي.
القاعدة والحامل المعروضان مملوءان بالخرسانة المسلحة.



يجب أن تتمتع المراوح المثبتة على الطابق الفرعى أو الميزانين بصلابة كافية أو يجب تثبيتها على قاعدة قصور ذاتي مع نوابض مختار بشكل صحيح. يوصى باستخدام قصور ذاتي لترتيب 8 مراوح لضمان محاذة الدوار ومجموعة التشغيل.

إذا كان من المقرر استخدام قاعدة أو منصة فولاذ هيكيلية، فيجب تصميم الهيكل بما يناسب المروحة والأحمال الحية التي يفرضها دوران الدوار ومجموعة التشغيل وأى أحمال حية خارجية. ويجب تصميم الهيكل لضمان عدم حدوث تكرار طبيعى داخل 30% من سرعة المروحة. وينطبق هذا خاصة إذا كان الهيكل يدعم أكثر من مروحة. ويوصى باستخدام قواعد القصور الذاتي بشكل عام لتوفير كتلة وصلبة كافية لتشغيل المروحة.

يجب أن يكون لكل مجرب دعم مستقل. لا تستخدم المروحة لدعم المجرى حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى تشوه المبيت أو الحامل. قد يتم تصميم إطار المروحة لحمل بعض الأحمال الخارجية. راجع المصنع إذا كان هذا يمثل مشكلة. عزل المروحة عن مجرى الهواء باستخدام وصلات مرنة يمنع انتقال الاهتزاز. تتطلب المراوح التي تتعامل مع الغازات الساخنة ووصلات تمدد عند كل من المدخل والمخرج لمنع الأحمال الزائدة الناتجة عن التمدد الحراري.



تثبيت المروحة - الوحدات المجمعة بالمصنع (ارجع إلى قسم الرفع/الأمان)

يتم موازنة جميع العجلات الدافعة للراوح إستاتيكياً وديناميكياً باستخدام أحد المعدات في المصنع، ما لم تكن الخصائص الكهربائية المحددة للمحرك خارج حدود معدات الاختبار في المصنع. في حالة توفير المحرك ومجموعات التشغيل، فإن المجموعة الكاملة تخضع للاختبار والموازنة. نادراً ما يتم تزويد المراوح بخصائص كهربائية غير اعتيادية، مما قد يمنع اختبارها مع المحرك. في هذه الحالة، يتم تشغيل المراوح موازنتها باستخدام مجموعة تشغيل في المصنع. وبالمثل، في حالة عدم تزويد المحرك وأو مجموعات تشغيل المروحة للاختبار بمحرك المصنع. يجب القيام بالموازنة النهائية على نفقه المشتري في الموقع بعد تركيب المحرك وأو مجموعات التشغيل. تتوفر هذه الخدمة من TCF، وإلا يجب إسناد هذه الخدمة لفني مؤهل.



قم بتسوية المروحة بعناية على الأساس

عزم احكام الربط

اداء الربط - عزم احكام الربط (قدم/ رطل)			
الدرجة 8	الدرجة 5	الدرجة 2	الجم
—	—	—	#10 1/4-20
12	8	5.5	5/16-18
25	17	11	3/8-16
45	30	22	
—	—	—	
70	50	30	7/16-14
110	75	55	1/2-13
—	—	—	9/16-12
220	150	100	5/8-11
—	—	—	
380	270	170	3/4-10
600	430	165	7/8-9
900	645	250	1-8
1500	1120	500	1 1/4-7

البطانات المستدقة - عزم احكام الربط (قدم/ رطل)		
الفصل السريع لمجموعات التشغيل	منقسمة	
	محور المونيوم	حديد
6	—	—
9	7.5	7.9
15	13	16
30	24	29
—	—	—
60	—	70
75	—	—
135	112	140
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

قييم العزم المذكورة أعلاه هي للرباطات غير المشحونة والبطانات من نوع Browning. اتبع توصيات مصنع براجي ضبط المحامل. إذا تم استخدام بطانات أخرى، اتبع مواصفات مصنع البطانة.

النفاوت: 5% -/+
اتبع قيم الدرجة 2 لبراغي ضبط المروحة الدافعة.

اتبع تعليمات المناولة المناسبة الموضحة آنفًا.

1. حرك المروحة إلى موضع التركيب النهائي.

2. قم بازالة القاعدة والصناديق ومواد التعبئة بعناية.

3. إذا كان من المقرر استخدام عزل الاهتزاز، ضع قاعدة عزل على مسامير التثبيت. قم بمحاذاة الثقوب في قاعدة المروحة مع المسامير. انظر البند 10 في قسم "الملحقات الاختيارية" لإعداد قواعد الفصور الذاتي لاستخدامها.

4. ضع المروحة على هيكل تركيب. قم بتسوية الوحدة بعناية على الأساس واستخدم الشرائح الفولاذية المقلوامة للصلادة على جانبي كل مسامير ثبيت حسب الحاجة. قم بفك صواميل التسوية إذا تم استخدامها. احذر لا تضغط المروحة على هيكل/أساس التركيب. قد يؤدي هذا إلى عدم محاذاة المحامل أو انضغاطها مما يتسبب في اهتزاز أو فشل مبكر.

5. تحقق من محاذاة المحامل. استخدم الحشوارات أو أعد تموير المحامل إذا لزم الأمر.

6. تتحقق من محاذاة البكرات في المراوح المدفوعة بالحزام.

7. تتحقق من شد الأحزمة للتأكد من أنه كافٍ. يتم تزويد البكرات في المراوح المدفوعة بالحزام ببطانات قفل مستدقة. عند شد مسامير البطانات، يجب القيام بذلك بشكل تدريجي لتجنب انحراف الأسطح المستديقة بين البطانة والبكرة. طبق عزم دوران حسب الجداول على الجانب الأيمن.

شاهد فيديو تثبيت البكرة على:

www.tcf.com/resources/video-library



8. تتحقق من محاذاة الموصلات المثبتة في المصنع، حيث أنها قد تتعرض لعدم المعايرة أثناء الشحن والتركيب. قم بإعادة المعايرة لتكون ضمن انحراف قدره 0.002 بوصة ومتوازية. اترك مجالاً للنمو الحراري للمحرك عن طريق ضبط المحرك على انخفاض قدره 0.001 بوصة لكل بوصة من العمود حتى 0.005 بوصة.

ملاحظة

تحتاج أغلب الموصلات إلى تشحيم.

9. تتحقق من إحكام ربط المروحة الدافعة على العمود. تتحقق من إحكام ربطة مسامير الأساس ومسامير المحرك والبكرات والمحامل. تأكد من عدم وجود احتكاك أو التصادق، وأن المسافات بين العجلة الدافعة ومخروط المدخل وتدخلها صحيحة.

10. تأكد من تثبيت المحامل بالكامل بالكامل وتحقق من مستوى الزيت في أنظمة التشحيم بالزيت الثابتة. بالنسبة للمحامal الكروية الأسطوانية ذات المثبت بكرسي تحمل منقسم، يجب أن تكون النصف السفلي من الهياكل متناسبًا بالشم بنسبة 3/1 بالنسبة للمحامal المشحمة بالزيت، يجب وصول مستوى الزيت إلى نقطة المنتصف للأسطوانة أو الكرة السفلى.

11. قم بثبيت أي ملحقات تم شحنها مفكة من المصنع.

تركيب المروحة - الوحدات المفكرة بمبيت مقسمة

(راجع قسم الرفع/الأمان)

يُعتبر الوحدة "مفكرة" إذا تم شحن أو توفير أي مكون ضروري للتشغيل الصحيح بشكل منفصل أو على شكل قطع. راجع التعليمات السالفة ذكرها والتي تتعلق بالمناولة الصحيحة لمكونات المروحة والسلامة العامة. دوران المروحة الدافعة مهم. يتم مشاهدة الدوران من جهة مجموعة التشغيل ما لم يذكر خلاف ذلك في الرسم.

تحتوي جميع الوحدات التي تتطلب تجميع مبيت المروحة أو حامل المحمول أو منصة مجموعة التشغيل على علامات أو إشارات تطابق على الأجزاء المجاورة. تستخدم هذه العلامات لتحديد المكونات التي يتم ربطها معاً. قد تتطلب الوحدات التي تتطلب تجميعاً مكثفاً تعليمات إضافية توجد في أقسام أخرى من هذا الدليل. يتم إرسال تعليمات خاصة بعض المكونات والملحقات مع الشحنة.

1. انقل الجزء السفلي من المبيت إلى موضع تثبيته.
2. قم بإزالة الفواعد والصناديق ومواد التعبئة بعناية.
3. إذا كان من المقرر استخدام عزل الاهتزاز، ضع قاعدة عزل الاهتزاز على مسامير التثبيت. قم بمحاذاة الثقوب في قاعدة المروحة مع المسامير. انظر البند 10 في قسم "الملحقات الاختيارية" لإعداد قواعد القصور الذاتي لاستخدامها.
4. ضع المبيت السفلي على هيكل تركيب. قم بتسوية المبيت السفلي بعناية على الأساس واستخدم الشرائح الفولاذية المقاومة للصدأ على جانبي كل مسمار تثبيت حسب الحاجة.
هام: قم بفك صواميل التسوية إذا تم استخدامها.
5. إذا كان حامل المحمول مفصولاً، فيجب تركيبها أولاً.
 - أ. انقل حامل المحمول إلى موضع التركيب.
 - ب. ضع حامل المحمول على المسamar.
- ج. لا تشنوه حامل المحمول بالضغط عليها لمحاذاتها مع أساس غير مستو. (يجب أن يكون الأساس الخرساني معداً بشكل مناسب). ضع شرائح الحشو على جانبي مسامير الأساس وقم بفك صواميل التسوية.
- ج.تحقق من ارتفاع خط مركز المحمل. اضبط الارتفاع ليحاذي ارتفاع خط مركز المبيت. قد تتطلب الوحدات ذات الحرارة المرتفعة خط مركز/مدخل منخفض للمبيت في حالة البرودة حتى تصل لنقطة المركز عندما ترتفع درجة الحرارة.
- د. قم بضبط حامل المحمول لتكون متوازية مع المبيت باستخدام قياسات دقة أو زاوية كبيرة.
- هـ. استخدم شرائح الحشو وقم بتنبيط الحامل في المكان باستخدام المسامير.



مبيت مقسم بثلاثة اتجاهات



مبيت مقسم نصف دائري



مبيت مقسم أفقي

تركيب المروحة - الوحدات المفككة بهياكل مقسمة (متابعة)

(راجع قسم الرفع/الأمان)

6. إذا تم شحن الدافعة والعمود مفككين، فيجب عليك الآن تركيب العمود في المروحة الدافعة.
أ. استخدم أولاً مادة مذيبة لإزالة الطلاء الحامي من العمود. تأكد من خلو كل الأسطح من التآكل أو الخدوش وقم بتنظيفها إذا لزم الأمر باستخدام ورق صنفرة ناعم أو حجر صقل. بعد تنظيف العمود جيداً بمادة مذيبة، لا تلمسه عاري اليدين حيث قد يتسبب العرق في الصدأ أو التنقّر بمرور الوقت.
ب. قم ب芷الة المفistik من العمود.
- ج. نظف داخل تجويف المروحة الدافعة بمادة مذيبة. تأكد من أن براغي التثبيت لن تعيق إدخال العمود في تجويف المروحة الدافعة.
- د. أدخل العمود في المروحة الدافعة من الجانب الخلفي.
- ه. عند محاذاة العمود مع محور العجلة الدافعة (الترتيب 1 و 9 و 8)، قم بتسوية المفتاح إذا لزم الأمر، وأدخله في مجرى المفتاح، ثم أحكم ربط براغي التثبيت الخاصة بالمرؤحة الدافعة.
- و. لمراوح الترتيب 3، ارجع إلى الرسم للطّلائع على العلاقة البُعدية المناسبة بين المرؤحة الدافعة والعمود.
- ز. راجع رسم التجميع للتأكد من تجميع المرؤحة الدافعة والعمود بشكل صحيح.

شاهد مقاطع فيديو تركيب إزالة المرؤحة الدافعة والدوران على:
www.tcf.com/resources/video-library



7. يمكن الآن تركيب الدوار في المبيت. أدخل المحامل إذا كانت كراسى تحمل مصمتة، أو قم بتركيب النصف السفلي بشكل غير محكم إذا كانت كراسى تحمل مفistikة. قد يحتاج إلى تركيب ريش المدخل وأقماع المدخل فوق العمود قبل تركيب وشد المحامل على دعاماتها (الترتيب 3 و 7). أدخل المداخل في مدخل المرؤحة الدافعة وتثبتها باحكام لرفعها ووضعها في المبيت. ارجع إلى الخطوتين 8 و 9 لمعرفة ترتيب تجميع المكونات للمراوح ذات العرض المزدوج والعرض الأحادي. يجب تنظيف العمود وتزيينه عند موضع اتصاله مع المحامل. قم بخفض مجموعة العمود بعناية داخل المحامل. كن حذرا عند خفض العمود على المحامل حتى لا تتعرض محامل الدفع وحلقات التثبيت والبطانات للتلف بسبب عدم المحاذاة. يجب أن يكون مبيت المحمل موازياً لمحور العمود تفاديا للأحمال الناتجة عن الخطأ في المحاذاة. اضيّط المحامل باستخدام شرائح الحشو بدقة حسب الحاجة. اقبل المحامل. تأكد من ضبط المحمل المتحرك (إذا كان مزوّداً) للسماح بالتمدد الحراري. ارجع إلى تعليمات تركيب المحمل في دليل التركيب هذا.

8. وحدات الترتيب 3 (المبيت المقسم):

- أ. يتم تجميع الأجزاء على وحدة DWDI حسب الترتيب التالي من منظور الجانب المقابل لمجموعة التشغيل: مجموعة شريط المحمل (أو المحامل المستقل) والمحمل المقابل، القمع (جانب المبيت)، المرؤحة الدافعة (جانب المبيت)، القمع، مجموعة شريط المحمل من جانب مجموعة التشغيل (الحامل)، محمل مجموعة التشغيل والبكارات أو الوصلة. قم بتثبيت مجموعة شريط المحمل في المبيت. ضع المرؤحة الدافعة في مركز الأقماع.
- ب. جمع الأجزاء بالترتيب الأعلى على العمود.
- ج. تابع توصيل مجموعة العمود بالدعامات في الخطوة 7 أعلاه.
9. يتم تجميع الأجزاء على وحدة SWSI حسب الترتيب التالي من منظور الجانب المقابل لمجموعة التشغيل: مجموعة شريط المحمل والمحمل المقابل، القمع (جانب المبيت)، المرؤحة الدافعة (جانب المبيت)، محمل مجموعة التشغيل والبكارات. قم بتثبيت مجموعة شريط المحمل في المبيت. ارجع إلى قسم تداخل المرؤحة الدافعة-القمع.
- أ. جمع الأجزاء بالترتيب الأعلى على العمود.
- ب. تابع توصيل مجموعة العمود بالدعامات في الخطوة 7 أعلاه.
10. قم بتركيب المحرك على القاعدة عند الاقتضاء. قم بمحاذاة الأعمدة بعناية لتركيب مجموعة التشغيل. بعد تسوية المرؤحة وقبل القيام بصب الخرسانة، قم بفك مسامير التسوية إذا تم استخدامها.



تركيب المحمل (ارجع إلى قسم الأمان)

يحتوي القسم التالي على بعض التعليمات العامة المتعلقة بتركيب المحامل. إذا كان من المقرر تركيب المحامل في الموقع، فسيتم توفير دليل تعليمات خاص للمحمل ويجب اتباعه بعناية. راجع رسومات التجميع وتعليمات مصنع المحمل إذا تم توفيرها لمعرفة مكان المحامل الثابتة والمتحركة. لا يمكن تبديل مواضع هذه المحامل. اتبع دائمًا تعليمات مصنع المحمل.

كرسي التحميل المصمت

1. قم بتشحيم تجويف المحمل بكمية قليلة من الزيت وأدخل المحمل إلى الموضع الصحيح على العمود. استخدم حبال الرفع لوضع مجموعة الدوار في مكانها ثم قم بثبيت المحامل بشكل غير محكم.

2. عند ثبيت المحامل في مكانها، قم بوضع شرائح الحشو بشكل مناسب وشد مسامير القاعدة باستخدام القيم الواردة في جدول أوزم إحكام الربط في الصفحة 9. أحكم ربط براغي ثبيت حلقة التثبيت حسب مواصفات المصنّع. يجب معاذنة براغي التثبيت على كل المحاملين مع بعضهما البعض. إذا كان المحمل يحتوي على قاعدة محول، قم بشد صمولة القفل بدوبياً للوصول إلى نقطة "الصفر". بعد ذلك، شد العدد المحدد من الدورات وفقًا للتعليمات المرفقة مع المحمل.



المحمل ذات كرسي التحميل المصمت

3. تأكّد من ثبيت المحامل المتحرك في مركز مبيته. إذا كانت المحامل بحاجة إلى أن يتم دفعها على العمود، فاضغط على الحلقة الداخلية/حلقة التثبيت فقط (لا ينطبق ذلك على قاعدة المحول). إذا تم تزويد محمل متحرك، فلا ينبغي ثبيته في المحامل حتى يتم ثبيت وقفل المحمل الثابت. بعد ثبيت المحامل المتحرك على العمود، ضع كرسي التحميل بحيث يسمح بالتوسيع المحوري ويكون تقريباً في المركز داخل كرسي التحميل، ثم ثبّته بالبراغي في المحامل.

4. ما لم يطلب المستخدم خلاف ذلك، يتم تشحيم المحامل في المصنع باستخدام شحم معدن من الليثيوم بدرجة 2 NLGI 4.

راجع جدول تشحيم المحمل في الصفحة التالية.

المحمل الأسطوانية الكروية ذات هيابل مزودة بكرسي تحميل منقسم

1. يجب تفكيك المحامل، مع مراعاة عدم تبديل الأجزاء بين المحامل. الأجزاء العلوية من الهياكل غير قابلة للتبديل مع النصف السفلي من كرسي التحميل لمحمل آخر. تحدد المسامير النصف العلوي من المبيت لتفادي التركيب بالعكس.

2. يجب ثبيت النصف السفلي من مبيت المحامل بشكل مناسب غير محكم إلى المحامل والأختام، كما يجب وضع المحمل وغلاف المحول بشكل غير محكم على العمود.



المحمل ذات كرسي التحميل المنقسم

3. يجب بعد ذلك وضع مجموعة الدوار مع الأختام والمحامل فوق الهياكل ووضعها بعناية في الهياكل السفلية.

4. يتم تركيب حلقة التثبيت والتي يشار إليها أحياناً بحلقة "C" في المحمل الأقرب إلى بكرة مجموعة التشغيل أو الوصلة ما لم يشار بخلاف ذلك في الرسم. يجب ثبيت حلقة المحمل في مركز المحامل المتحرك. قد يكون الاستثناء في المراوح من الترتيب 3 أو 7 والتي تعمل في درجة حرارة عالية. راجع رسم المروحة لمعرفة الموضع. لا تُستخدم حلقة "C" في المحمل المتحرك.

5. عند تركيب أغلفة المحول، قم بشدّها لتقليل الخلوص وفقًا لتعليمات المصنّع.

6. قم بثبيت لسان صامولة القفل بعد إتمام التعديل. بعد علامات المحامل لا تستخدم صامولة قفل. بدلاً من ذلك، ستجد براغي ثبيت ذات رأس ألين في القطر الخارجي لصامولة القفل. أ الحكم ربط براغي التثبيت بعد تقليل الخلوص.

7. ضع شحماً أو زيتاً وفقًا لتعليمات المصنّع. من المحتمل أن يشمل الشحم/الزيت تعبئة جزئية للفراغات الداخلية في المبيت.

8. قم بتركيب براغي غطاء مبيت المحامل وبراغي تركيب المحامل. أ الحكم ربط براغي غطاء مبيت المحامل وبراغي تركيب المحامل. اضبط عزم الربط وفقًا لتعليمات مصنع المحامل.

محامل الألائم

1. يجب تفكيك المحامل وتقطيفها بمادة مذيبة ملائمة، مع مراعاة عدم تبديل الأجزاء بين المحامل. أجزاء المحامل لا تكون قابلة للتبديل في العادة مع أجزاء محمل آخر. تكون أغطية المحامل محاذاة للنصف السفلي لكرسي التحميل ولا يمكن تبديلها مع كراسى تحمل أخرى.

2. يجب ثبيت هيابل المحامل السفلية بالمحامل دون إحكام. يجب بعد ذلك وضع البطانة السفلية في المبيت.

3. قم بتشحيم البطانات السفلية وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، ثم استخدم حبال الرفع لوضع مجموعة الدوار في مكانها بعناية، مع الحرص الشديد على عدم إتلاف بطانات المحامل.

4. قم بتركيب حلقات ثبيت الدفع وألواح الدفع في المحمل الثابت.

5. تأكّد من ثبيت حلقات طرد الزيت في مكانها الصحيح وثبيت مسامير الحلقة لثبيتها في مكانها.

6. عند التعامل مع البطانات، يجب الحذر من تلف الأسطح لأنها مغلفة بالبلاستيك وهي قابلة للتلف.

7. عادةً ما تكون الهياكل مثبتة بعد من الفتحات. تأكّد من وضع مقياس مستوى الزيت، وإمدادات الزيت الدائر وتصريفه، والمحولات الحرارية وغيرها بشكل صحيح بحيث يسهل الوصول إليها.

8. تأكّد من استخدام النوع الصحيح والكمية المناسبة من الزيت. راجع رسم التجميع العام للمروحة.

9. تأكّد من أن براغي حلقة الدفع وبراغي البطانة وبراغي الغطاء والكباس مشدودة وفقًا لمواصفات المصنّع. يتم شحن تعليمات المحامل مع المروحة. يمكن أيضًا العثور على التعليمات على موقع ويب مصنع المحامل.

تحذير !

1. يجب عدم تشغيل هذا الجهاز دون الحماية المناسبة لكل الأجزاء المتحركة. تأكيد أثناء إجراء الصيانة من قفل مقابض تشغيل الطاقة عن بعد. راجع منشور AMCA 410 للاطلاع على ممارسات الأمان الموصى بها.
2. قبل البدء: افحص كل براعي التثبيت وتأكد من إحكامها وأدر المروحة الدافعة بيديك للتأكد من أنها لم تتحرك أثناء النقل.

المراوح ذات المحامل الأسطوانية الكروية بهيكل مزودة بكرسى تحمل مصمت

يجب إضافة الشحم بعد مرور الفترة المحددة	جدول إعادة التشحيم (بالأسابيع)*									
	المحمل الأسطوانى الكروي - كراسى التحمل المقصومة									
	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	750	500	قطر المعدود
0.50 أونصة	1	1	21.5	2.5	3.5	4	4	4.5	6	1 ¹⁵ / ₁₆ " إلى 17 ¹ / ₁₆ " (50 - 35)
0.75 أونصة	0.25	0.25	0.5	1.5	2.5	2.5	4	4.5	5	2 ¹ / ₁₆ " إلى 2 ³ / ₁₆ " (70 - 55)
2.00 أونصة	-	-	0.5	1	1.5	2.5	3.5	4	4.5	3 ¹⁵ / ₁₆ " إلى 21 ¹ / ₁₆ " (100 - 75)
4.00 أونصة	-	-	-	-	0.5	1	2.5	4	4	4 ¹ / ₁₆ " إلى 4 ⁷ / ₁₆ " (125 - 110)
8.5 أونصة	-	-	-	-	-	-	1.5	2.5	4	6 ¹ / ₁₆ " إلى 5 ⁷ / ₁₆ " (180 - 140)

*الفترة المقترنة للتثحيم أثناء التشغيل المستمر في ظروف التحمل القاسية أو درجات الحرارة المرتفعة. بالنسبة للتشغيل لأقل من 24 ساعة يومياً أو في الظروف المعتدلة، يمكن تقليل تكرار التشحيم. أعد التشحيم أثناء التشغيل إذا سمحت معايير السلامة، حتى يحدث بعض الطرد عند مانعات التسرب. عدل وتيرة التشحيم وفقاً لحالة الشحم المطروود. ستؤثر ساعات التشغيل ودرجة الحرارة والظروف المحيطة على معدل إعادة التشحيم المطلوب.

1. قم بتنزيت المحمل بشحム على الجودة من نوع NLGI رقم 2 بقاعدة من الليثيوم، ويحتوي على مثبتات للصلبة ومواد مضادة للأكسدة، مع حد أدنى للزوجة الزيتية يبلغ SU 500 عند درجة حرارة 100 فهرنهايت (38 منوبة). من أمثلة الشحوم التي تتبع تلك الخصائص:

Mobil - Ronex MP Shell - Gadus S2 V100 2
Mobil - Mobilith SHC220 Mobil - Mobilith SHC100

2. قم بتنظيف المحامل قبل فترات التوقف أو التخزين لفترة طويلة، وقم بتدوير العمود شهرياً للحماية من التأكل.

3. قم بتنظيف أو إزالة الشحم القديم عند تغيير أنواع أو ماركات الشحوم.

4. تحل متطلبات التشحيم المذكورة في الرسم العام للتجميع محل المتطلبات الواردة هنا.

التشحيم بازيت الثابت

1. لا تستخدم إلا زيتاً معيناً على الجودة بدرجة لزوجة (VG) كما هو موضح في رسم المخطط المقدم للعميل.

2. يجب أن يكون مستوى الزيت الثابت في مركز أذني جزء في الأسطوانة. (لا تفترط في التعبئة).

3. يجب تغيير التشحيم بالكامل سنوياً.

المراوح ذات المحامل الأسطوانية الوحدوية

جدول إعادة التشحيم (بالأسابيع)*										قطر الععود
المحمل الأسطوانى الكروي - كراسى التحمل المصمتة										
السرعة (دوره بالدقائق)										
4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	500		
0.5	1	1	1	1	1	2	4	4	6	17 ¹ / ₁₆ " إلى 1 ¹ / ₁₆ " (35 - 13)
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1.5	2	4	23 ¹ / ₁₆ " إلى 11 ¹¹ / ₁₆ " (55 - 40)
-	-	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	1	1.5	3	37 ¹ / ₁₆ " إلى 27 ⁷ / ₁₆ " (85 - 60)
-	-	-	-	-	-	0.25	0.5	1	2.5	41 ¹⁵ / ₁₆ " إلى 33 ¹ / ₁₆ " (125 - 100)

*الفترة المقترنة للتثحيم أثناء التشغيل المستمر في ظروف التحمل القاسية أو درجات الحرارة المرتفعة. بالنسبة للتشغيل لأقل من 24 ساعة يومياً أو في الظروف المعتدلة، يمكن تقليل تكرار التشحيم. أعد التشحيم أثناء التشغيل إذا سمحت معايير السلامة، حتى يحدث بعض الطرد عند مانعات التسرب. عدل وتيرة التشحيم وفقاً لحالة الشحم المطروود. ستؤثر ساعات التشغيل ودرجة الحرارة والظروف المحيطة على معدل إعادة التشحيم المطلوب.

1. قم بتنزيت المحمل بشحム على الجودة من نوع NLGI رقم 2 بقاعدة من الليثيوم، ويحتوي على مثبتات للصلبة ومواد مضادة للأكسدة، مع حد أدنى للزوجة الزيتية يبلغ SU 500 عند درجة حرارة 100 فهرنهايت (38 منوبة). من أمثلة الشحوم التي تتبع تلك الخصائص:

Mobil - Ronex MP Shell - Gadus S2 V100 2
Mobil - Mobilith SHC220 Mobil - Mobilith SHC100

2. قم بتنظيف المحامل قبل فترات التوقف أو التخزين لفترة طويلة، وقم بتدوير العمود شهرياً للحماية من التأكل.

3. تحل متطلبات التشحيم المذكورة في الرسم العام للتجميع محل المتطلبات الواردة هنا.

المراوح ذات المحامل الكروية

جدول إعادة التشحيم (بالأسابيع)*										قطر الععود
كراسي تحمل المحامل الكروية										
السرعة (دوره بالدقائق)										
4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	500		
1	2	2	2	3	3	5	6	6	11 ¹⁵ / ₁₆ " إلى 12 ¹ / ₂ " (45 - 13)	
1	1	1	1	2	2	4	5	6	27 ¹ / ₁₆ " إلى 15 ¹⁵ / ₁₆ " (60 - 50)	
-	-	1	1	1	2	3	4	5	21 ¹⁵ / ₁₆ " إلى 21 ¹ / ₁₆ " (75 - 65)	
-	-	-	-	1	1	2	3	4	31 ¹⁵ / ₁₆ " إلى 37 ¹ / ₁₆ " (100 - 90)	

*الفترة المقترنة للتثحيم أثناء التشغيل المستمر في ظروف التحمل القاسية أو درجات الحرارة المرتفعة. بالنسبة للتشغيل لأقل من 24 ساعة يومياً أو في الظروف المعتدلة، يمكن تقليل تكرار التشحيم. أعد التشحيم أثناء التشغيل إذا سمحت معايير السلامة، حتى يحدث بعض الطرد عند مانعات التسرب. عدل وتيرة التشحيم وفقاً لحالة الشحم المطروود. ستؤثر ساعات التشغيل ودرجة الحرارة والظروف المحيطة على معدل إعادة التشحيم المطلوب.

1. قم بتنزيت المحمل بشحム على الجودة من نوع NLGI رقم 2 بقاعدة من الليثيوم، ويحتوي على مثبتات للصلبة ومواد مضادة للأكسدة، مع حد أدنى للزوجة الزيتية يبلغ SU 500 عند درجة حرارة 100 فهرنهايت (38 منوبة). من أمثلة الشحوم التي تتبع تلك الخصائص:

Mobil - Ronex MP Shell - Gadus S2 V100 2
Mobil - Mobilith SHC220 Mobil - Mobilith SHC100

2. قم بتنظيف المحامل قبل فترات التوقف أو التخزين لفترة طويلة، وقم بتدوير العمود شهرياً للحماية من التأكل.

3. تحل متطلبات التشحيم المذكورة في الرسم العام للتجميع محل المتطلبات الواردة هنا.

تثبيت مجموعة التشغيل (ارجع إلى قسم الأمان)


تحذير !

العمل بالقرب من الأحزمة والبكرات، أبعد يديك عن نقاط الانبعاث.

قم بتنبيه مجموعات التشغيل كما يلي:

1. قم بتركيب البكرة بشكل محكم على العمود المناسب (دون طرقها). تستلزم معظم المحركات البطانات المستدقة. اسحب البطانة بشكل متساو مع شدها على مراحل. لتفعيل المحامل، يجب تركيب البكرات بالقرب من المحامل قدر الإمكان. من الأفضل استخدام أدوات المحاذة التي تحادي حزو ز البكرة.

2. المحاذة بالليزر ممارسة شائعة. يجب أن يكون الميكانيكي على معرفة بأداة المحاذة التي يستخدمها. وإلا، قم بمحاذة البكرات باستخدamation مسطرة مستقيمة متعددة على طول البكرات، بحيث تلامس بشكل طفيف في مكانين على المحيط الخارجي لكل من البكرتين. يمكن أيضًا التتحقق من محاذة "النقط الأربع" هذه باستخدام خيط مربوط بالعمود خلف إحدى البكرات. يتم سحب الخيط بعد ذلك ليصبح مشدودًا عبر أسطح البكرات للتحقق من المحاذة عند النقاط الأربع على المحيطات الخارجية. يجب تدوير كل بكرة نصف دورة تقريبًا أثناء هذا الفحص للتأكد من عدم وجود انحراف زائد أو انحناء بالعمود. ما لم يوجد انحناء بالعمود، يمكن تصحيح الانحراف بإجراء تعديلات على عزم ربط مسامر البطانة المستدقة.




شاهد فيديو تثبيت البكرة على:
www.tcf.com/resources/video-library



3. قم بتركيب الأحزمة وأحكم ربطها. قم بتشغيل مجموعة التشغيل لبعض دقائق حتى تستقر الأحزمة في مكانتها. عند تركيب الأحزمة، حرك المحرك لوضع الأحزمة عليه. لا تستخدم رافعة حديدية، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف خيوط الحزام. قم بشد الأحزمة حسب درجة الشد المناسبة. الشد المثالي هو الشد الكافي فقط بحيث لا تنزلق الأحزمة تحت أقصى حمولة أو تتسارع. تزود الكثير من مجموعات التشغيل ببيانات خاصة بالشد، والتي تحدد الحمولة التي توضع على مركز الامتداد والانحراف المسموح به نتيجة لهذه القوة. يوصى باستخدام مقياس شد الحزام للوصول إلى درجة الشد الدقيقة.

4. بعد التركيب الأولي للأحزمة، أعد التتحقق من شد الحزام مرة أخرى بعد بعض أيام من التشغيل لتعديل شد الحزام. (تطلب الأحزمة الجديدة فترة راحة من التشغيل).



تنبيه !

وضع بكرة المروحة على المحرك قد يتسبب في زيادة سرعة المروحة الدافعة بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تعطل المبيت.


TCF
TWIN CITY FAN

الوصلات المرنة (ارجع إلى قسم الأمان)

هذه تعليمات عامة لتركيب أنواع مختلفة من الوصلات المرنة ويجب عدم اتباعها بدلاً عن التعليمات الأكثر تفصيلاً المقدمة من المصنّع. بيانات التركيب المقدمة من مصنّع الوصلات متاحة وستشمل أبعاد محددة لحدود المحاذة ومواد التشحيم وما شابه. ارجع إلى البند 8 من قسم "الوحدات المجمعة بالمصنّع" لاطلاع على متطلبات محاذة الوصلات.

قبل الاستعداد لتركيب الوصلة، تأكّد من تركيب كل المحامل وريش المدخل وواقيات العمود وغيرها من المكونات على العمود.

عند تركيب وثبيت نصف الوصلة على العمود، اتبع التعليمات المرفقة للتسخين والتنبّت بالأنكماش. قم بضبط نصف الوصلة وفقاً للفجوة الطبيعية المحددة من قبل المصنّع. فجوة الوصلة موضحة أدناه. يوصى بضبط المحرك على الحامل أولاً لتحديد موضع الوصلة على العمود بشكل أفضل.



$$\begin{aligned} MX-Y &= \text{الانحراف الزاوي} \\ P &= \text{الإزاحة المتوازية (انحراف)} \\ *F &= \text{الانزياح الطولي} \end{aligned}$$

- *1. الخلوص الطرفي هو الحركة المحورية المسموح بها لمحور الوصلة داخل أكمام الوصلات.
- 2. يسمح الخلوص الطرفي بالتكيف مع التمدد الحراري.
- 3. غالباً ما تكون الوصلات ذات الخلوص الطرفي المحدود مطلوبة في التطبيقات التي تستخدم محركات ذات محامل بأغلفة.


نوعاً خطأ المحاذة موضح أعلاه. بدلاً من ذلك، يتم فحص المحاذة الزاوية باستخدام مقاييس المسافة بين وجهي المحور. عند ضبط المحاذة الزاوية حسب مواصفات المصنّع، يمكن فحص المحاذة المتوازية باستخدام مقياس المؤشر الدائري على المحور أو باستخدام مسطرة ومقاييس المسافة على العواف الخارجية لنصفي المحور. عند الوصول بالمحاذة المتوازية إلى المواصفات من خلال شرائح الحشو، يجب إعادة فحص المحاذة الزاوية والفجوة ثم إجراء التعديلات حسب الضرورة. يمكن استخدام مقياس المؤشر الدائري أو المحاذة بالليزر لأخذ القياسات الموضحة أعلاه على نحو دقيق.

قد يتطلب الأمر إجراء تعديلات خاصة على الوصلات المستخدمة مع بعض المعدات. على سبيل المثال، عند استخدام الوصلات مع محركات بمحامل أكمام، قد تتطلب الوصلات ترتيبات لحد من الانزياح الطولي. قد يزيد حجم مجموعات التشغيل الأكبر حجماً (بسبب التمدد الحراري) مما يتطلب ضبط جانب مجموعة التشغيل لمستوى منخفض عند عدم التشغيل. قاعدة عامة جيدة هي ضبط المحرك بمقدار 0.001 بوصة لكل بوصة من قطر عمود المحرك حتى 0.005 بوصة. ارجع إلى أدلة التعليمات المحددة أو رسومات التجميع.

نظف نصف الوصلة جيداً بعد إكمال المحاذة. أعد تجميع الوصلة وأحكِم ربط البراغي وحلقات التثبيت وصواميل القفل. قم بالتشحيم وفقاً لتوصيات المصنّع.

الصيانة (ارجع إلى قسم الأمان)

ضع جدول صيانة منظم وفقاً لاحتياجاتك ولمدى أهمية المروحة. ستساعد الفحوصات والتشحيم وملاحظة الصوت والاهتزاز بشكل دوري على إطالة عمر المروحة. إذا تمت ملاحظة أي تغيرات، تحقق من شد البراغي وسلامة الأساس ونظافة المروحة الدافعة وأو المحرك وتشحيم المحمل ومكونات مجموعة التشغيل. احتفظ دائمًا بسجلات الصيانة التي أجريت.



تنبيه

1. يجب فتح المراوح الدافعة القابلة للت萃rage لتنظيف وفحص الدافعة فقط، ويجب إغلاقها فوراً بعد عملية التنظيف. اعزلها من التيار الكهربائي قبل الفتح.
2. لا تقم بتشغيل المراوح القابلة للت萃rage في وضعية الفتح.

جدول تشحيم المحرك

المحركات التي تعمل 7/24 أو في بيئات متغيرة	المحركات بين 40-15 حصان (بيئات نظيفة)	المحركات أقل من 10 حصان التي تعمل 8 ساعات يوم (بيئات نظيفة)
قسم مدة الخدمة على 4	تشحيم كل 3 سنوات	تشحيم كل 5 سنوات

لا تفرط في التشحيم.

صيانة المحرك

القواعد الأساسية الثلاث لصيانة المحرك هي:

1. المحافظة على نظافة المحرك.
2. المحافظة على جفاف المحرك.
3. المحافظة على التشحيم الجيد للمحرك.

نظف الغبار دورياً بالنفخ (بهواء منخفض الضغط) لمنع السخونة الزائدة للمحرك.

يتم تشحيم بعض المحركات صغيرة الحجم لمدى الحياة. يتم عادةً إرفاق متطلبات التشحيم بالمحرك. اتبع توصيات المصانع الخاصة بإعادة تشحيم المحرك. غالباً ما تكون مواد التشحيم للمحركات مختلفة عن تلك المستخدمة في محامل المروحة. إذا لم تتوفر هذه المعلومات، يمكن اتباع جدول تشحيم المحرك.

توصى حلقات تأثير العود لبعض تطبيقات محولات التردد المتغير (VFD). إذا كان المحرك مزوداً بحلقة تأثير عود، فيوصى بإجراء فحص سنوي للتأكد من عدم وجود تدهور وتأكل بالعوادم. استبدل الحلقة إذا كان هناك أدنى تلامس بينها وبين العوادم. إذا ظهر تأكل، عالج العوادم بالفضة الغروية وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للحلقة.

تحذير



العمل بالقرب من الأحزمة والبكرات، أبعد يديك عن نقاط الانهصار.

صيانة مجموعة التشغيل (ارجع إلى قسم الأمان)

محركات الأحزمة على شكل V تحتاج إلى فحص دوري وإعادة شد واستبدال الأحزمة بين الحين والآخر. عند فحص مجموعات التشغيل، ابحث عن تراكم الأوساخ أو العواطف الخشنة أو العواطف التي قد تؤدي إلى استبدال الأحزمة أو مجموعة التشغيل بشكل مبكر. إذا تم العثور على حافة حشنة، استخدم ورق صنفرة ناعم أو حجر صقل لإزالتها. احذر لا يدخل الغبار داخل المحامل.

تأكد من خلو البكرات من التلف والتآكل. الانزلاق المف躬 للأحزمة على البكرات يمكن أن يؤدي إلى التآكل والاهتزاز. استبدال البكرات التالفة بأخرى جديدة. قم بمحاذاة البكرات بعناية لتجنب الفشل المبكر لها. إذا لوحظ تآكل أو بلّ في الأحزمة بشكل رئيسي على جانب واحد منها، فقد تكون المحركات غير محاذاة. أعد محاذاة وتثبيت أحزمة جديدة. شد براغي البكرات (أو براغي تثبيت عد الأقضاء).

عند استبدال الأحزمة، استبدل المجموعة كاملاً. لا تستخدم أبداً مركب الحزام على أي أحزمة، حيث قد يزدلي إلى تلف للحزام.



صيانة محمل المروحة (ارجع إلى قسم الأمان)

يساعد التشحيم السليم لمحامل مجموعة تشغيل المروحة على ضمان أقصى عمر للمحمل. جميع المراوح مزودة بلوحات تحذيرية توضح فترات إعادة التشحيم الموصى بها في ظروف التشغيل العادية. ارجع إلى قسم تركيب المحمل للاطلاع على جداول التشحيم لمحامل الكروية والمحامل الأسطوانية الكروية ذات كراسٍ التحميل المصممة والمحامل الأسطوانية الكروية ذات كراسٍ التحميل المنسنة. لاحظ أن كل السرعات الموضحة لا تطبق على كل أحجام الأعمدة في تلك المجموعة. راجع المصنوع إذا كنت غير متأكد من السرعة القصوى لمحمل معين. لاحظ أن كل تركيب مختلف ويجب تعديل وثيرة إعادة التشحيم وفقاً لذلك.

استخدم نصف إلى ثلث فترة إعادة التشحيم المدرجة للتطبيقات ذات الرطوبة العالية. بالنسبة لتركيبات الأعمدة الرأسية أو الظروف المتخصصة، استخدم نصف جدول إعادة التشحيم.

بعد ملاحظة ظروف الشحم الخارج عن كرة الوحدة أو المحامل الأسطوانية في وقت إعادة التشحيم الدليل الأفضل لمدى الحاجة لتعديل فترات إعادة التشحيم أو كم الشحم المضاف. يجب عدم تشحيم المحامل الأسطوانية الكروية ذات الهياكل المزودة بكرسي تحمل منقسم حتى يتم التخلص من الشحم وإلا قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة. اتبع فترات التشحيم والكمية المذكورة في قسم تركيب المحمل. يجب صيانة المحامل الأسطوانية الكروية ذات الهياكل المزودة بكرسي تحمل منقسم مرة واحدة كل عام. قم بإزالة الغطاء ونظف الشحم القديم واستبدلها بتعينة النصف السفلي من الهيكل بمقدار ثلثها.

تصنع الشحوم بقواعد مختلفة. هناك شحوم بقواعد مثل قاعدة الليثيوم وقاعدة الصوديوم والبولي بوريا وما شابه. تجنب خلط الشحوم ذات القواعد المختلفة. قد لا تتوافق مع بعضها البعض مما يؤدي إلى التدهور السريع أو انحلال الشحم. يحدد ملصق التشحيم قائمة مواد التشحيم المقبولة. تتم تعينة كل المحامل بشحم مركب الليثيوم قبل مغادرة المصنوع. عند بدء تشغيل المروحة، قد يخرج من المحامل الشحوم الزائدة من خلال واقيات متأهبة لفترة قصيرة. لا تستبدل التفريغ الأولى لأن التسرب سيتوقف عندما يتم إخراج الشحم الزائد. تعمل المحامل أحياناً بدرجات حرارة أعلى خلال هذه الفترة. لا داع للقلق ما لم يستمر ذلك لأكثر من 48 ساعة أو تتجاوز درجات الحرارة 200° فهرنهايت. عند إعادة التشحيم، استخدم كمية كافية من الشحم لطرد الشحوم القديمة من الأختام. قم بتدوير المحامل بيديك أثناء إعادة التشحيم. إذا تم تركيب خطوط تشحيم ممتدة، قم بتشحيم المحامل أثناء تشغيل المروحة إذا كان ذلك أميناً.

صيانة المروحة الدافعة والعمود (ارجع إلى قسم الأمان)

افحص دورياً العمود والمروحة الدافعة للتأكد من خلوهما من تراكم الوسخ والتآكل وعلامات الإجهاد الزائد. نظف المكونات. إذا تمت إزالة المروحة الدافعة لأي سبب كان، فتأكد من توصيلها بإحكام بالعمود قبل إعادة تشغيل المروحة.

الصيانة الهيكيلية (ارجع إلى قسم الأمان)

يجب فحص أي مكونات أو أجهزة هيكيلية تستخدم لدعم أو توصيل المروحة بهيكل آخر على فترات منتظمة. عازل الاهتزاز والبراغي والأساسات وما إلى ذلك، جميعها عرضة للفشل نتيجة التآكل والتعرية وأسباب أخرى. يمكن أن يؤدي التركيب غير السليم إلى خصائص تشغيل سيئة أو إلى إجهاد وفشل المروحة. افحص المكونات المعدنية وتتأكد من خلوها من التآكل أو الشقوق أو علامات الإجهاد الأخرى. يجب فحص الخرسانة للتآكل من السلامة الهيكيلية للأساس.


وصلات المجاري (ارجع إلى قسم الأمان)

لا يكون مبيت دعم المروحة مصمماً في العادة لحمل أحجام وزن المجاري والكوامات والتكييفات وما شابه. وقد يؤدي دعم هذه الأحمال إلى تشهوة المبيت وقد يتسبب في مشكلات في الأداء أو الاهتزاز. يوصى باستخداموصلات المروحة لكل المراوح وتكون لازمة الاستخدام عند استعمال عازل اهتزاز أو عند التعامل مع غازات مرتفعة الحرارة.




الملحقات الاختيارية

1. ترس الدوران — يتم استخدام ترس دوران في بعض الأحيان في التطبيقات ذات الحرارة العالية حيث تتعرض المروحة للغازات ذات الحرارة المرتفعة عندما لا تكون قيد التشغيل. يمكن أن يحصل تعدد للمروحة الدافعة والممود بشكل غير متساوٍ بسبب درجة الحرارة عند عدم التشغيل، مما قد يؤدي إلى حدوث اهتزاز عند بدء التشغيل وأو تغير دائم في شكل الدوار. يعمل ترس الدوران على تدوير المروحة ببطء من الجانب الخارجي أثناء توقفها عن العمل، مما يسمح بتمدد حراري متساوٍ. يبدأ التشغيل تلقائياً عند إيقاف تشغيل المروحة ويتوقف تلقائياً عند بدء تشغيل المروحة مرة أخرى. سيتم توفير معلومات أكثر تفصيلاً لكل تطبيق.



2. أختام العمود — الختم القياسي للعمود هو عنصر من قماش لزج من الألياف الزجاجية مع سلك مدخل، يتم تثبيته بواسطة لوحة تثبيت من الألومنيوم ومشابك. توفر أشكال أخرى من أختام العمود للتطبيقات الخاصة، مثل أن يكون من الضوري الحفاظ على ختم العمود محكم الغلق قدر الإمكان. يتم توفير أدلة تطبيق أختام العمود في هندسة المروحة على www.FE-700.tcf.com. تتطلب الأختام الأخرى مثل صناديق التعبئة والأختام الميكانيكية وأختام الحلقات الكربونية عناية خاصة. من الضوري بعد أن يتم تسوية المروحة ووضع الحشوارات لها وتثبيتها على الأساس وتوصيلها بالمحاري، فحص المحور والختم للتأكد من التماقث والمحورية. يجب أن لا يلتصق الختم عند دوران العمود. يجب ألا يتم ضغط مادة تعبئة صندوق التعبئة بشكل مفرط بواسطة الحشية وإلا ستحدث سخونة زائدة. راقب درجة الحرارة لبعض الوقت. قم بتوصيل نظام طرد إذا تم تحديده. تحتوي أختام الحلقات الكربونية على مسامير تمنع دوران الحلقة.



اتجاه ريش المدخل بالنسبة إلى دوران المروحة



اتجاه ريش المخدم بالنسبة إلى دوران المروحة

3. ريش المدخل المتغيرة — ريش المدخل المتغيرة تُركب كأجزاء مجمعة داخلياً في مخروط المدخل أو خارجياً في أسطوانة بحوالف. يتم استخدام الريش للتحكم في الحجم وتوفير الطاقة في التركيبات التي يوجد بها ظروف تشغيل مختلفة الحجم. يتم توفير أدلة تركيب في مكملات الهندسة الأخرى لأنواع مراوح محددة. قد يتم تزويد ريش المدخل المتغيرة بمشغلات كهربائية، وفي هذه الحالة سيتم توفير أدلة التركيب والتشغيل الخاصة بالمصنع. ريش المدخل أحادية الاتجاه. يجب تحرير الريش دورياً لمنع الالتصاق والتوقف المحتمل. ملاحظة: قد يتطلب وزن الريش المزودة من العميل أن يتم دعمها بشكل مستقل عن المروحة. ارجع إلى [Twin City Fan](#).

4. صندوق المدخل ومخدمات صندوق المدخل — يمكن توفير صناديق المدخل للسماح بالنقل من المجرى إلى مدخل المروحة. وقد يتم أيضاً مخدمات صناديق المدخل للتنظيم الحجمي بما يشبه ريش المدخل. وعادة ما يتم توفير المخدمات كمجموعة كاملة ويتم تركيبها بوضع محوارة المخدم بموازاة عمود المروحة. ويجب تركيبها لتغذية الهواء مسبقاً في اتجاه دوران المروحة. قد يحصل ضرر إذا تم تشغيل المروحة بانتظام مع فتح المخدم بأقل من 30%. يجب أن يقتصر التشغيل بأقل من 30% على بدء التشغيل أو فترات عرضية منخفضة المدة.




الملحقات الاختيارية (متابعة)

5. مخدمات المخرج — يتم توفير مخدمات المخرج عادةً بشكل مجمع مثل مخدمات المخرج. يتم تثبيت المخدم بمخرج المروحة للتحكم في الحجم.



6. مبرد العمود — يُعرف أيضًا بـ "موزعات الحرارة" أو "دافعات المراوح المبردة"، وهي مراوح دافعة صغيرة ذات شفرات شعاعية مصنوعة من الألمنيوم، تكون مجزأة ومثبتة بالبراغي لتركيبيها بين المحمل الداخلي ومبين المروحة. تواجه زعانف التبريد المحمل لتطبيقات التشحيم وبعيداً عن المحمل لتطبيقات التزييت لمنع خروج الزيت من المحمل.

7. كابح مقاومة الدوران — سيحصل ضرر إذا تم تشغيل المروحة في اتجاه الدوران الخاطئ. قم بتشغيل المحرك مستقلًا عن المروحة للوصول إلى الدوران الصحيح.



8. التشحيم بالزيت:

الزيت الثابت — **تحذير:** بعض المراوح مزودة بمحامل ضد الاحتكاك مشحمة بالزيت بناءً على تفضيل العميل. وبعض المراوح مزودة بالزيت حيث تتجاوز سرعة المروحة الحد المقبول للشحوم. راجع المصنع قبل تغيير التشحيم من الزيت إلى الشحوم.

أ. استخدم زيت التوربينات غير المنظف المحدد في رسم التجميع العام للمروحة.
ب. يجب أن يصل مستوى الزيت إلى منتصف العنصر الأسطواني السفلي. وإذا حصل تسريب، خفض مستوى الزيت بمقدار 2-3 ملم.

ج. يجب استخدام جهاز تهوية لتوحيد الضغط، مما يقلل من تسرب الزيت.
د. إذا تم تزويد موزع حرارة، ضع الريش بحيث يكون وجهها بعيداً عن المحمل لمنع خروج الزيت من المحمل.

ه. قم بتغيير الزيت بانتظام إذا لم يتم استخدام أجهزة تزييت ثقافية. تعتمد حالة الزيت على درجة حرارة التشغيل وساعات التشغيل والرطوبة والنظافة البيئية والاهتزاز الإجمالي. ابدأ بفترات من ثلاثة أشهر وقم بتعديل الفترة وفقاً لحالة الزيت المستخدم. قم بتنظيف جهاز التهوية في هذا الوقت.

و. إذا نمت إزالة غطاء المحمل قبل إعادة التركيب، قم بتنظيف الشقوق وضع طبقة رقيقة من Permatex لتقليل التسرب.

ز. قم بإعداد المزيادات الثقافية وفقاً للتعليمات المرفقة مع المروحة.
ح. قيل بدء التشغيل، تأكد من تسخين الزيت بحد أدنى 50 درجة فهرنهايت تقريباً.



نظام التشحيم
بالزيت الثابت

الملاحق الاختيارية (متابعة)

أنظمة تدوير الزيت:

- أ. استخدم زيت غير منظف بتصنيف التوربينات المحدد في رسم الملاحق العامة.
- ب. استخدام منافذ التصريف المحددة في رسوم الملاحق العامة.
- ج. يجب أن يكون هناك انحدار بزاوية 15 درجة أو انحدار قدره $\frac{1}{2}$ بوصة لكل قدم لتصريف المحمel بفعالية وتقليل التسريب.
- د. يجب تهوية خطوط الصرف في أعلى نقطة فوق خط منتصف المحمel.
- ه. يجب شطف الأنابيب حتى لا تبقى أي بقايا على مرشح 20 ميكرون.
- و. يجب أن تكون أنابيب العودة مزودة بأسلاك تسخين لحفظ على التدفق في الظروف الباردة.
- ز. الحد الأدنى لدرجة حرارة زيت بداية تشغيل المروحة 70°F .
- ح. حافظ على درجة حرارة زيت المدخل ضمن $110^{\circ}\text{F} - 130^{\circ}\text{F}$ فهرنهايت أثناء التشغيل.
- ط. إذا تم تزويد موزع حرارة، ضع الريش بحيث يكون وجهها بعيداً عن المحمel لمنع خروج الزيت من المحمel.
- ك. يجب التتحقق من تدفق الزيت من خلال قياس الكمية مقابل الزمن (جالون في الدقيقة) عند مصرف المحمel. يمكن أن يؤدي تدفق الزيت الشديد للغاية إلى تسريب غير مرغوب فيه. معدل تدفق الزيت موجود في رسوم التجميع العام.

9. مزيّنات التغذية الموضعية—بالنسبة للمراوح المزودة اختياراتياً بمزيّنات التغذية الموضعية، يجب ضبط مستوى الزيت وفقاً لتعليمات التركيب المقدمة من الشركة المصنعة مع المروحة.

10. القواعد المملوءة بالخرسانة:

قواعد القصور الذاتي هي قواعد معزولة بنوابض ومصممة خصيصاً ليتم مؤهلاً بالخرسانة (من قبل جهة أخرى). التعليمات التالية دليل لماء القواعد بالخرسانة. لا تتبع ممارسات الأمان عند ملء القاعدة بالخرسانة. من الأفضل صب الخرسانة عند أو بالقرب من الموقع النهائي لقاعدة لتقليل مخاطر الإصابة أثناء نقلها إلى الموقع الدائم. يجب أن يكون سطح الخرسانة على ارتفاع يساوي قمة قاعدة العزل، بزيادة قدرها $0.06 + 0.125$ بوصة أو تقصان قدره 0.06 بوصة، بحيث يمكن تثبيت الحامل بشكل صحيح على قاعدة العزل مع توفير الدعم المناسب. يجب الحفاظ على نظافة سطح التركيب أعلى القاعدة لضمان التثبيت الآمن بين القاعدة وأسفل المروحة.

تزود قاعدة القصور الذاتي بشبكة من الفولاذ أو قضبان تسليح داخل إطار القاعدة بهدف ملئها بالخرسانة ثم تركيبها على نوابض. قد يتم تزويد القاعدة بوعاء سفلي اختياري (صفحة مانعة للتسريب) أو بدونها.

عند تزويد وعاء سفلي اختياري من المصنع، يجب وضع القاعدة على سطح مسطح ومستوى بوعاء سفلي على السطح مباشرةً لدعم الوعاء بشكل كامل للحفاظ على تسطيح الجانب السفلي. صب الخرسانة على القاعدة وقم ب芷الة الخرسانة الزائدة من على الجانب العلوي من القاعدة للحفاظ على سطح تركيب مستوى لتركيب المروحة. تأكد من تصلب الخرسانة قبل رفع القاعدة. قم بتركيب العوازل وفقاً لدليل تركيب العوازل.

شاهد فيديو تثبيت قاعدة القصور الذاتي على:
www.tcf.com/resources/video-library



عند عدم تزويد الوعاء السفلي الاختياري، يجب وضع القاعدة على سطح مسطح ومستوى يمكن من خلاله دعم وزن الخرسانة بالكامل. ضع ورقة من رقائق بولي إيثيلين سميك بين السطح المستوي وإطار القاعدة. صب الخرسانة على القاعدة وقم ب芷الة الخرسانة الزائدة من على الجانب العلوي من القاعدة للحفاظ على سطح تركيب مستوى لتركيب المروحة. تأكد من تصلب الخرسانة قبل رفع القاعدة. قم بتركيب العوازل وفقاً لدليل تركيب العوازل.

الملاحق الاختيارية (متابعة)




شاهد فيديو تثبيت القاعدة الموحدة على:
www.tcf.com/resources/video-library



القواعد الموحدة – تثبت القواعد الموحدة بشكل صلب على الأساس. قد تنشأ حالات تتطلب وضع خرسانة في القادة لتخميد الاهتزاز أو الصلابة الزائدة. في حالات ضرورة إضافة الخرسانة إلى القاعدة، يجب اتباع الدليل التالي.

1. يجب إضافة قضبان تسليح إلى المقطع العرضي للقاعدة (من قبل جهة أخرى) لضمان وجود نقاط تماسك جيدة في جميع أقسام القاعدة. عادةً ما يتم تركيب قضبان التسليح على مسافات 12 بوصة، ومع ذلك يجب مراجعة تركيب حديد التسليح لكل تطبيق على حدة من قبل مهندس مدني إذا لزم الأمر.

2. يجب وضع القواعد في مكانها النهائي قبل ملئها بالخرسانة. يجب وضع شرائح الحشو وصب المونة للقواعد. بمجرد أن تتصبب المونة، يمكن إضافة الخرسانة. صب الخرسانة (بواسطة جهة أخرى) على القاعدة وقم بإزالة الخرسانة الزائدة من على الجانب العلوي من القاعدة للحفاظ على سطح تركيب مستوي لتركيب المروحة.



ملاحظة


يختلف وقت تصلب الخرسانة حسب حجم القاعدة ودرجة حرارة المحيط وخليط الإسمنت المطلوب. تأكد من تصلب الخرسانة 100% قبل تحريك الجهاز.

11. **الحوامل المملوئة بالخرسانة** — قد تتطلب المراوح ملء حوامل للمحمل وأو المحرك بالخرسانة (من قبل جهات أخرى) لزيادة الصلابة والثبات. يُرجى الرجوع إلى رسم المروحة لمعرفة المتطلبات. يجب أن تستخدم المراوح قضبان التسليح في العوامل لكي تكون للخرسانة نقاط تماسك جيدة في جميع أنحاء المبيت.


لملء الحامل، يجب وضعه على أرضية مستوية مسطحة قبل إضافة الخرسانة. يوصى بوضع المروحة في المكان النهائي. يجب تسوية المروحة ووضع شرائح الحشو وصب المونة قبل إضافة الخرسانة.

يتوفر وعاء سفلي اختياري للحامل إذا كان من غير المجد إضافة خرسانة في المكان النهائي. يجب وضع الحوامل على الأرض لكي تملأ قبل تصلب الخرسانة. إذا لم يتتوفر وعاء سفلي، يمكن وضع قطعة من الخشب الرقائقى مغطاة ببلاستيك تحت القاعدة أثناء ملئها بالخرسانة. أملأ الحامل بالخرسانة (بواسطة جهة أخرى) حتى المستوى المشار إليه في الرسومات. يمكن تركيب المروحة بعد تصلب الخرسانة. لا تستخدم عروات رفع المروحة حتى تضاف الخرسانة إلى المروحة. تم تصميم عروات الرفع لرفع المروحة بالحالة التي تم شحنها من المصنع.

صب المونة



صب المونة هي الخطوة الأخيرة في التركيب. إذا تم شراء خدمة Twin City Fan & Blower، فيجب تأجيل صب المونة حتى الانتهاء من الفحص والتحقق من الاهتزاز بواسطة Twin City Fan & Blower. افحص كل شرائح الحشو قبل صب المونة حتى تتأكد من استقرار المروحة بشكل مستو على كل النقاط مع إحكام ربط براغي التثبيت للإمساك بالحشوات. قم بفك صواميل التسوية إذا تم استخدامها. استخدم قوالب بمساحة كافية للسماح بأعمال المونة. يجب أن يكون الأساس الخرساني نظيفاً ومبلاً جيداً قبل صب المونة. استخدم مونة من نوع تجاري غير قابلة للتقلص، وتتأكد بشكل خاص عند صب المونة من ملء أغلفة براغي التثبيت. قبل صب المونة، ضع قطعة من أنبوب (قناة أو أنبوب فولاذي أو بلاستيكي) عبر المونة ك قالب في النقطة المنخفضة، بحيث تكون قادرة على سحب/تصريف الرطوبة الزائدة. راجع قسم الأساسات والهيكل الداعمة في دليل التركيب لمعرفة تفاصيل الأساس السليم وتفاوت المونة وأغلفة براغي التثبيت.




الرقم المسلسل ونوع المروحة


يمكن العثور على الرقم المسلسل ونوع المروحة على لوحة الاسم الدائمة بالمروحة.




وضع المروحة الدافعة



الطراز RBO



الطراز RBR




الطراز RBA


تداخل المروحة الدافعة																		
960	954	949	945	941	937	933	929	926	923	921	919	917	915	913	911	909	907	الحجم
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	0.69	0.59	0.53	0.47	0.38	B

فتحة المروحة الدافعة																	
960	954	949	945	941	937	933	929	926	923	921	919	917	915	913	الحجم		
2.16	1.88	1.81	1.69	1.56	1.38	1.22	1.03	0.97	0.88	0.78	0.69	0.59	0.53	0.53	B		

ملاحظة: في الأحجام 911-905، يجب أن تكون المروحة الدافعة RBO و RBR مثبتة في مركز المبيت.



الطراز CIW




الطرازات JRW, RBW, RBP


وضع المروحة الدافعة CIW	
وضع المروحة الدافعة في مركز المبيت.	

وضع المروحة الدافعة JRW, RBW, RBP	
وضع المروحة الدافعة في مركز المبيت. لا تدرج زعافن اللوحة الخلفية أثناء عملية التمرك.	

وضع المروحة الدافعة



الطرزات BC-DW، BAF-DW، BAE-DW



الطرادات، BC-SW، BAF-SW، BAE-SW، BCS، HIB،
BAV، RTF، HRT، HAF، BCV، DCV، TCBI

نداخل المروحة الدافعة (الفلفة الأولى والثانية) DWDI· BCS· BCV و BC-SW· BC-DW· BAF SWSI																						
890	807	730	660	600	542	490	445	402	365	330	300	270	245	222	200	182	165	150	135	122	105	الجم
89.00	80.75	73.00	66.00	60.00	54.25	49.00	44.50	40.25	36.50	33.00	30.00	27.00	24.50	22.25	20.00	18.25	16.50	15.00	13.50	12.25	10.50	A
2.28	2.09	1.88	1.36	1.24	1.25	1.10	1.00	0.90	0.72	0.82	0.75	0.67	0.59	0.55	0.52	0.47	0.38	0.38	0.34	0.31	0.28	B

ناتج المروحة الدافعة BAE-DW و BAV، BAE-SW																						
الجـمـع	122	135	150	165	182	200	222	245	270	300	330	365	402	445	490	542	600	660	730	807	890	982
A	12.25	13.50	15.00	16.50	18.00	20.00	22.2	24.5	27.0	30.0	33.0	36.5	40.2	44.5	49.0	54.2	60.0	66.0	73.0	80.7	89.0	98.2
B	1.82	1.65	1.50	1.35	1.23	1.11	1.00	0.91	0.82	0.75	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38	0.44	0.38	0.34	0.31	2.02

ملاحظة: بالنسبة للماروح القابلة للت萃ج، يجب وضع المروحة الدافعة والقمع بالقرب من بعضهما البعض بقدر الإمكان (الحد الأقصى للفتحة 8/1 بوصة) بحيث يمكن فتح الباب دون إعاقة من المروحة الدافعة والقمع.

نماذج المروحة الدافعة HIB-RTF					
B	A	الحجم	B	A	الحجم
0.69	45.25	400	0.31	20.50	180
0.75	50.00	450	0.34	22.50	200
0.81	55.13	490	0.38	25.00	220
0.91	61.00	540	0.44	27.50	240
1.00	67.50	600	0.47	30.38	270
1.13	74.25	660	0.50	33.50	300
1.22	82.00	730	0.56	37.00	330
1.34	90.75	800	0.63	41.00	360

تداخل المروحة الدافعة HAF		
B	A	الجم
0.50	25.00	220
0.55	27.50	240
0.61	30.38	270
0.67	33.50	300
0.74	37.00	330
0.75	41.00	360
0.83	45.25	400
0.91	50.00	450
1.01	55.13	490
1.12	61.00	540
1.23	67.50	600
1.36	74.25	660
1.50	82.00	730
1.66	90.75	800

نتائج المروحة الدافعة HRT			
B (التصسيم 23)	B (التصسيم 19)	A	الجم
0.50	0.50	27.00	270
0.69	0.69	30.00	300
0.69	0.69	33.00	330
0.81	0.81	36.50	360
0.97	1.03	40.25	400
1.06	1.13	44.50	450
1.13	1.25	49.00	490
1.25	1.38	54.25	540
1.31	1.31	60.00	600
1.44	1.56	66.00	660
1.63	1.75	73.00	730
1.31	1.06	80.75	800


نماذج المروحة الدافعة (BCV)	
B	الحمد
0.28	105-090
0.31	122
0.34	135
0.38	150
0.44	165
0.56	182
0.63	200
0.69	222
0.75	245
0.88	270
0.97	300
1.06	330
1.31	365

TCBI (50) نداخل المروحة الدافعة	
B	الجم
0.56	50-3
0.56	50-5
0.56	50-7.5
0.56	50-10
0.56	50-15
0.63	50-20
0.63	50-25
0.63	50-30

TCBI (60) نداخل المروحة الدافعة	
B	الجم
0.34	3
0.38	5
0.38	7.5
0.38	10
0.31	15
0.31	20
0.31	25
0.31	30



وضع المروحة الدافعة



الطرزات FCV، NFC-SW

الطرزات FC-DW، NFC-DW


فجوة المروحة الدافعة					
C	B	الحجم	C	B	الحجم
4.38	0.75	30	0.69	0.47	10.5
5.00	0.81	33	1.88	0.25	12
5.00	0.75	36	2.19	0.44	15
6.38	1.06	39	2.25	0.50	18
7.50	1.69	42	2.88	0.69	21
7.13	1.50	48	3.00	0.81	24
10.50	1.00	54	3.13	0.69	27

نداخن المروحة الدافعة HRS		
B	مقاس المروحة الدافعة	مقاس المروحة
0.63		150
0.56	50	250
0.54		350
0.69		155
0.61	55	255
0.59		355
0.75		160
0.67	60	260
0.65		360
0.81		165
0.72	65	265
0.70		365
0.88		170
0.78	70	270
0.75		370


نداخن المروحة الدافعة HRS		
B	مقاس المروحة الدافعة	مقاس المروحة
0.31		125
0.28	25	225
0.27		325
0.38		130
0.33	30	230
0.32		330
0.44		135
0.39	35	235
0.37		335
0.50		140
0.44	40	240
0.43		340
0.56		145
0.50	45	245
0.48		345

فجوة المروحة الدافعة HRO		
B	مقاس المروحة الدافعة	مقاس المروحة
0.99		150
1.59	50	350
0.99		155
1.59	55	355
0.99		160
0.99	60	360
0.99		165
2.09	65	365
2.31	70	170
2.26		370

فجوة المروحة الدافعة HRO		
B	مقاس المروحة الدافعة	مقاس المروحة
0.82		125
0.80	25	325
0.99		130
0.99	30	330
1.14		135
1.12	35	335
1.32		140
1.29	40	340
1.46		145
1.42	45	345




الطراز HRO




الطراز HRS


وضع المروحة الدافعة



الطراز TBNS




الطراز TBNA المروحة الدافعة
للسلاسلة "N"




الطراز TBNA المروحة الدافعة
للسلاسلة "W"

فجوة المروحة الدافعة TBNA، TBNS	
فجوة 0.13 بوصة لكل المقاسات	



الطراز TBA




الطراز TBR


فجوة المروحة الدافعة TBA، TBR	
فجوة 0.13 بوصة لكل المقاسات	

وضع المروحة الدافعة

فجوة المروحة الدافعة PBW		
A (REF)	مقاس المروحة الدافعة	مقاس المبيت
0.36	22 و 19	3
		4
0.61	22 و 21	5
0.36	26 و 23	
0.86	22 و 21	6
0.36	26 و 23	



ملاحظة: المسافة من السطح الداخلي للمبيت إلى ريشة المروحة الدافعة ثابتة في كل المقاسات والترتيبات.




الطراز TPD، TPB

فجوة المروحة الدافعة TPD، TPB		
B	A	مقاس المروحة الدافعة
مبيت 15 بوصة / العرض		
5.82	2.49	R14 x 3.25
	0.70	R15.5 x 5
	1.37	R16.5 x 4.38
	2.45	BC14 x 3.25
	0.81	BC15.5 x 5
	1.45	BC16.5 x 4.38
مبيت 18 بوصة / العرض		
4.64	1.31	R14 x 3.25
	0.19	R16.5 x 4.38
	0.36	R18 x 4.38
	1.27	BC14 x 3.25
	0.27	BC16.5 x 4.38
	0.14	BC18 x 4.38

وضع المروحة الدافعة TPD، TPB		
B	A	مقاس المروحة الدافعة
مبيت 8 بوصة / العرض		
3.14	0.58	R7 X 2.44
	0.52	R8 X 2.50
مبيت 9 بوصة / العرض		
3.18	0.56	R8 X 2.50
	0.30	R8.5 X 2.75
	0.19	R9 X 2.88
	0.31	R9.75 X 2.88
	0.46	R10.63 X 2.63
	0.25	BC10.25 X 3
مبيت 10 بوصة / العرض		
3.22	0.23	R9 x 2.88
	0.35	R9.75 x 2.88
	0.50	R10.63 x 2.63
	0.28	R11 x 2.75
	0.27	R11.5 x 2.88
	0.23	R12 x 2.88
	0.21	R12.25 x 2.88
	0.29	BC10.25 x 3
	0.29	BC11 x 3
مبيت 12 بوصة / العرض		
3.94	1.22	R10.63 x 2.63
	1.00	R11 x 2.75
	0.99	R11.5 x 2.88
	0.95	R12 x 2.88
	0.93	R12.25 x 2.88
	0.55	R13 x 3.25
	0.61	R14 x 3.25
	1.01	BC11 x 3
	0.57	BC13 x 3.25
	0.57	BC14 x 3.25
مبيت 14 بوصة / العرض		
4.60	1.59	R12.25 x 2.88
	1.21	R13 x 3.25
	1.27	R14 x 3.25
	0.48	R14.75 x 4
	1.23	BC13 x 3.25
	1.23	BC14 x 3.25

وضع المروحة الدافعة




MBO، MBW، MBR الطرازات

فوجة المروحة الدافعة MBW، MBO، MBR											
589	533	477	421	365	336	308	280	252	224	196	الحجم
0.88	0.75	0.75	0.63	0.56	0.44	0.38	0.25	0.38	0.44	0.50	MBW
0.88	0.75	0.75	0.63	0.56	0.44	0.38	0.25	0.38	0.44	0.50	MBO
راجع الملاحظة أدناه											MBR

ملاحظة: في الأحجام 589-421، يجب أن تكون المروحة الدافعة مثبتة في مركز المبيت.

BCN الطراز

تدخل المروحة دافعة BCN						
445	402	365	330	300	270	الحجم
44.50	40.25	36.50	33.00	30.00	27.00	A
0.16	0.13	0.13	0.13	0.09	0.09	B
730	660	600	542	490	الحجم	
73.00	66.00	60.00	54.25	49.00	A	
0.25	0.22	0.22	0.19	0.16	B	





إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

اتبع ممارسات الأمان الحالية عند فحص مشكلات الأداء في مروحة أو نظام. ويمكن العثور على ممارسات السلامة العامة وإرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في منشورى AMCA 410 و 202 بالترتيب. يمكن العثور على تطبيقات المروحة وإجراءات قياس المروحة في منشورى 201 و 203.

توجد أدناه قائمة بالأماكن المحتملة للفحص عندما لا تكون قيم الهواء أو الصوت متوافقة مع التوقعات. يمكن عزو أغلب مشكلات المروحة إلى أحد هذه الأسباب الشائعة

مشكلات سعة الهواء

1. مقاومة النظام ليست متوافقة مع تصنيف التصميم. إذا كانت المقاومة أقل من المتوقع، فقد يكون تدفق الهواء والقدرة الحصانية مرفقين. إذا كانت المقاومة أعلى من المتوقع، فيستلزم تخفيض حجم الهواء.
2. سرعة المروحة ليست متوافقة مع سرعة التصميم.
3. كثافة الهواء ليست متوافقة مع قيمة التصميم. راجع أيضًا أساليب/إجراءات قياس أداء الهواء.
4. قد تكون أجهزة تنظيم الهواء مغلقة أو مسدودة. افحص أيضًا المرشحات.
5. تم تركيب المروحة الدافعة على نحو خاطئ أو أنها تدور بالعكس.
6. تعرض أجزاء من النظام أو المروحة للتلف أو تحتاج للتنظيف.

مشكلات الضوضاء

1. أداء الهواء غير صحيح والمروحة ليست متوافقة مع نقطة التشغيل التصميمية. تم إجبار المروحة على العمل في منطقة تدفق غير مستقرة بالقرب من قمة المنحنى أو إلى يسار قمة المنحنى.
2. فشل المحامل. افحص المحامل (التشحيم).
3. جهد الإمداد مرتفع أو تردد الإمداد غير ثابت. قد يصدر عن أدوات التحكم في التردد القابلة للتعديل ضوضاء من المحرك.
4. قد ينتج عن الأغراض المثبتة في تيار هوائي عال السرعة صدور ضوضاء. وقد يشمل هذا حساسات التدفق، ريش الدوران وما شابه.
5. ظروف مدخل المروحة السيئة.
6. الصوتيات غير صحيحة أو إجراء قياس الصوت غير صحيح.

مشكلات الاهتزاز

1. انحراف محاذة مكونات مجموعة التشغيل. افحص الحزام أو الوصلة.
2. سوء الأساس أو مثبت التثبيت (رنين).
3. مادة غريبة متصلة بالمكونات الدوارة.
4. تلف مكونات دوارة (المحامل، والععود، والمروحة، والمروحة الدافعة، والبكرات).
5. براغي تثبيت مكسورة أو مفوككة أو مفقودة.
6. قبة البراغي.
7. اهتزاز من مصدر آخر.
8. تراكم الماء في ريش الجنب الهوائي.
9. المروحة تعمل في منطقة تدفق راكدة أو غير مستقرة.

مشكلات المotor

1. توصيل خاطئ للأسلاك.
2. سرعة المروحة شديدة للغاية.
3. أجزاء مركبة بشكل غير صحيح؛ التصاد.
4. تشحيم غير سليم للمحامل.
5. قدرة WR² للمحرك منخفضة جدًا للاستخدام الحالي.
6. قد تكون أجهزة الحماية غير مُقاسة بشكل صحيح.
7. هل محول التردد المترافق (VFD) متوافق كهربائيًا؟ هل تأمين العمود فعال؟
8. هل توصيل الكابلات والتاريف صحيح؟

مشكلات مجموعة التشغيل

1. تم شد الأحزمة بشكل غير سليم.
2. محاذة مجموعة التشغيل خاطئة. افحص الحزام أو الوصلة.
3. تشحيم الوصلة.

قائمة مراجعة التركيب/بدء التشغيل

تعرف على المعدات بالنظر في رسم تجميع المروحة للاطلاع على التعليمات الخاصة والملحقات.



تحذير !

تحقق من اتباع احتياطات السلامة المناسبة. يتعين فصل الطاقة الكهربائية.

المكونات الكهربائية

- تم توصيل المحرك بالجهد المناسب وبدء التشغيل بشكل صحيح
- تم تأريض المحرك
- المشغل المناسب والسخانات المناسبة
- الأسلاك معزولة بشكل صحيح
- الملحقات موصولة وفقاً للتعليمات المقدمة.

التوصيل بالطاقة

- شغل المحرك لفترة كافية لبدء دوران المجموعة، ثم أوقف التشغيل
- تحقق من اتجاه دوران المروحة الدافعة، وأعد توصيل الأسانك إذا لزم الأمر. ملاحظة: ارجع إلى قسم دوران المروحة الدافعة
- شغل المروحة حتى تصل للسرعة المطلوبة
- تتحقق من عدم وجود اهتزاز زائد واستمع لأي صوت غير معتمد.
- ragu جدول إرشادات الاهتزاز في قسم إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها للاطلاع على حدود الاهتزاز.
- تابع إلى صب المونة
- يجب تثبيت درجات حرارة المحمل بعد بضع ساعات. أقل من 200° فهرنهايت
- ملاحظة: استخدم حاسة الشم لتحديد المشاكل الكهربائية أو مشاكل الأحزمة المحتملة.

بعد مرور أسبوع واحد

- تتحقق من إحكام ربط البراغي
- تتحقق من شد الحزام وعلمه حسب الضرورة

ملاحظة

تُراعى دائمًا إجراءات السلامة المحددة للموقع واللوائح التنظيمية.

الرقم المسلسل:

تم بواسطة:

تاريخ الانتهاء:

الفحص الأولي للمروحة

- أفحص المروحة للتأكد من خلوها من التلف
- أفحص الأساس، وقم بإعداد شرائح الحشو
- قم بتسوية المروحة
- تتحقق من إحكام ربط البراغي
- تأكد من عدم تشوه المروحة بسبب الأساس وأو المجري
- ملاحظة: ينطبق على التركيب المباشر أو تركيب العزل.
- أفحص دواخل المروحة للتأكد من عدم وجود حطام وماء راكد

دافعة المروحة

- تم فحص خلوص المروحة الدافعة
- تم فحص تداخل المروحة الدافعة
- إحكام المثبتات
- المروحة الدافعة تدور بحرية

النوابض (إذا تم تزويدها)

- تم ضبط النوابض بشكل سليم
- تسمح الوصلات المرنة بالحركة
- تسمح القناة الكهربائية بالحركة

المحامل

- نمت محاذاة المحامل
- تم تشحيم المحامل
- ملاحظة: اجعلها تدور أثناء التشحيم
- إحكام براغي التثبيت (إذا تم تزويدها)

خطوط التشحيم

- يتم ملء خطوط التشحيم بالشحم قبل توصيلها بالمحامل

أحزمة 7 (إذا تم تزويدها)

- تمت محاذاة مجموعات التشغيل المزودة بأحزمة 7
- تم إعادة شد البكرات
- شد الحزام سليم
- تم إعادة شد براغي المحرك

الوصلات (إذا تم تزويدها)

- تمت محاذاة الوصلة
- تم التحقق من فجوة الوصلة
- تم تشحيم الوصلة

الملحقات

- تم تركيب الواقعيات بشكل صحيح، دون احتكاك جهاز VII/VII المحمد (damper) بدور بحرية (إذا تم تزويده).
- الملحقات الأخرى حسب الرسم

سجل صيانة المروحة

رقم الطراز



الرقم المسلسل



مروحة ونافخة WWW.TCF.COM

7601-551-763 | 7600-551-763 | الهاتف: | الفاكس: Trenton Lane N | Minneapolis, MN 55442 5959