

# مراوح الطرد المضمن والتدفق المختلط المضمنة

دليل التركيب والتشغيل والصيانة



راجع منشور AMCA 410 قبل التركيب



تم إعداد هذا الدليل لإرشاد مستخدمي مراوح الطرد المركزي والتدفق المختلط المضمنة أثناء إجراءات التركيب والتشغيل والصيانة السليمة لضمان أقصى عمر للمعدات بتشغيل خالٍ من المشكلات. للتركيب وبده التشغيلي لهذا الجهاز بشكل آمن، من المهم أن يكون كل من يتعامل معالجهاز على دراية جيدة بممارسات سلامة المروحة المناسبة والقيام بقراءة هذا الدليل. تقع على عاتق المستخدم مسؤولية التأكد من الالتزام الصارم بجميع متطلبات ممارسات السلامة الجيدة وأي قوانين السلامة معمول بها. نظراً للتنوع الواسع في المعدات التي ينطويها هذا الدليل، فإن التعليمات الواردة هنا عامة بطبعتها. توفر معلومات إضافية عن المنتجات والهندسة على [www.tcf.com](http://www.tcf.com)

## إخطار السلامة

ارجع إلى قسم (أقسام) السلامة في هذا الدليل قبل تركيب المروحة أو صيانتها. يمكن العثور على أحدث إصدار من دليل التركيب والصيانة هذا على موقعنا على الويب على [www.tcf.com/resources/im-manuals](http://www.tcf.com/resources/im-manuals)

## الفهرس

13.....	صيانة المحرك.....	مكونات المروحة.....
14.....	صيانة المُشَغِّل.....	عرض طريقة التركيب.....
14.....	صيانة محمل المروحة.....	منظومة فرصن الدفع.....
14.....	صيانة قرص الدفع والعمود.....	دوران قرص الدفع.....
15.....	الصيانة الهيكلية.....	تحذيرات السلامة والمخاطر.....
15.....	وصلات الأنابيب.....	الشحن والاستلام.....
15.....	لوحة اسم الرقم التسلسلي ونوع المروحة.....	المناولة.....
16.....	وضع قرص الدفع/تدخل قرص الدفع.....	تخزين الوحدة.....
17.....	إرسادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	الأساسات والبياكت الداعمة.....
18.....	قائمة التحقق الخاصة بالتركيب/ بدء التشغيل.....	تركيب المروحة، لوحدات المجمعة في المصنع.....
19.....	سجل صيانة المروحة.....	تركيب المحامل.....
		تعليمات السلامة وتشحيم المحامل.....
		تركيب المُشَغِّل.....
		ضبط دعم المحرك .....
		الصيانة.....

## مكونات المروحة



**التكوين 9**  
تشغيل بالسير




**التكوين 4**  
تشغيل مباشر




**التكوين 3**  
تشغيل بالسير

## عرض طريقة التركيب



## منظومة قرص الدفع



## دوران قرص الدفع

### عرض الدوران (من جانب التدوير)

مع اتجاه عقارب الساعة (CW)  
حسب المثال الموضح



مروحة التدفق المختلط

مروحة الطرد المركزي المضمنة

## تحذيرات السلامة والمخاطر

للممارسات السلامة العامة لمعدات نقل الهواء، انظر 410 Twin City Fan & Blower AMCA Bulletin العديد من ملحقات الأمان. تشمل أجهزة السلامة هذه (على سبيل المثال لا الحصر) واقيات السير، وواقيات العمود، ومرشحات المدخل والمخرج. يتحمل المشتري مسؤولية استخدام وملاءمة أجهزة السلامة.

تشتمل شروط السلامة المتعلقة بالمنشأة إمكانية الوصول للمراوح وموقعها. ما مدى سهولة وصول غير أفراد الصيانة إلى الوحدة؟ هل المروحة في بيئه عمل خطيرة؟ هل تم تكليف الوحدة بهذه المهمة؟ كما يجب معالجة المسائل الأخرى. يجب تشغيل جميع المراوح من خلال عناصر تحكم يمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة أفراد الصيانة من المروحة. يجب أن تتمكن طاقة المروحة بالقدرة على "حظر الاستعمال" بواسطة أفراد الصيانة المدربين على إجراءات حظر الاستعمال/وضع علامات تحذيرية وفقاً لمتطلبات OSHA (29CFR1910.147). عند تنفيذ حظر الاستعمال، كن على دراية بالعوامل، مثل ضغط المبني والمراوح الإضافية في النظام التي يمكن أن تؤثر على دوران المروحة غير المرغوب فيه (دوران بالرياح). إذا كان لديك أي شك بشأن قدرتك على أداء مهمة ما، فابحث عن شخص مؤهل للقيام بهذه المهمة. قبل القيام بأي عمل للمروحة، تأكد من أن المروحة معزولة عن مصدر التيار الكهربائي واستخدام "نظام حظر الاستعمال/وضع علامات تحذيرية".

ملاحظة: لا تعني المروحة الثابتة غير الدوارة أن المروحة معزولة عن مصدر التيار الكهربائي أو عن المراوح/المخدمات الأخرى في النظام التي قد تتسبب في دوران قرص دفع المروحة. قد تخضع المروحة غير الدوارة لعناصر تحكم أو أجهزة حماية دائرة أخرى قد تبدأ تشغيل المروحة دون إشعار.

يجب اتباع احتياطات السلامة التالية، بينما تتطبق:

- لا تحاول إبطاء دوران قرص الدفع حتى عندما يكون معزولاً عن مصدر التيار الكهربائي. تتميز دفاعات المروحة بقصور ذاتي مرتفع وقد تتجه الإصابة عن محاولة إيقافها. يوصى بعزل قرص الدفع عن طريق إغلاق المدخل أو المخرج لمنع الدوران الناتج عن الرياح. إذا تم خنق قرص الدفع لمنع الدوران، فتأكد من إزالة السدادات قبل بدء التشغيل.
- ارتد معدات الوقاية الشخصية المناسبة. قد يشمل هذا الملابس الواقعية، وحماية العين، وحماية الأذن، ومعدات التنفس، وحماية اليد والقدم عند تركيب المروحة أو صيانتها.
- توخ الحذر دائمًا عند دخول مسار هواء المروحة. قد يتسبب تدفق الهواء عال السرعة في فقد توازنك.
- قد يكون المحرك والمحمال والمحركات ساخنة، وبالتالي إذا تعرضت المروحة لعمليات ساخنة، فقد يكون هيكل المروحة ساخناً.
- غالباً ما تُستخدم المراوح لنقل المواد الخطرة التي قد تمثل خطورة. ارتد دائمًا ملابس واقية واتخذ الاحتياطات اللازمة لعدم استنشاق الغبار/الغازات. في حالة وجود أبخرة كيميائية خطيرة، فقد تكون هناك حاجة إلى معدات التنفس.
- الحواف الحادة – ارتد القفازات الواقعية عند التعامل مع مروحة أو تركيبها أو صيانتها.
- قد تعمل المراوح بمستويات صوت ديسيلي عالية. ارتد واقي الأذن المناسب للحماية من مستويات الضوضاء المفرطة.
- أبواب الوصول – لا نفتح أبواب الوصول أثناء تشغيل المروحة. قد تؤدي تأثيرات الشفط وضغط الهواء إلى حدوث إصابة.
- عند العمل حول البكرات والسيور، أبعد يديك عن نقاط الضغط. هذا يتعلق بوقت تشغيل المروحة أو إيقاف تشغيلها.

في هذا الدليل، هناك عدد من التحذيرات من المخاطر التي يجب قراءتها والالتزام بها من أجل منع الإصابة الشخصية المحتملة وأو تلف المعدات. تُستخدم كلمتين للإشارة "تحذير" و"تنبيه" للإشارة إلى خطورة الخطير ويسقهما رمز تنبيه الأمان. يقع على عاتق جميع الموظفين المشاركون في التركيب والتشغيل والصيانة مسؤولية الفهم الكامل لإجراءات التحذير والتنبيه التي يجب تجنب المخاطر من خلالها.

**تحذير:** تُستخدم عند احتمالية حدوث إصابات خطيرة أو وفاة ناتجة بسبب سوء الاستخدام أو عدم اتباع تعليمات محددة. 

**تنبيه:** تُستخدم عند احتمالية حدوث إصابة طفيفة أو متوسطة أو تلف منتج/معدة بسبب سوء الاستخدام أو عدم اتباع تعليمات محددة. 

**تنوية:** يشير إلى المعلومات التي تعتبر مهمة، لكنها لا تتعلق بالمخاطر.

## الشحن والاستلام

يتم تصنيع جميع منتجات Twin City Fan & Blower وفحصها بعناية قبل الشحن لضمان أعلى معايير الجودة والأداء. قارن جميع المكونات ببوليصة الشحن أو قائمة التعبئة للتحقق من استلام الوحدة المناسبة. افحص كل وحدة بحثاً عن أي تلف قد يكون حدث أثناء النقل. يجب الإبلاغ عن أي ضرر على الفور إلى شركة النقل وت تقديم تقرير الضرر اللازم. يجب الإشارة إلى الضرر على بوليصة الشحن.

## المناولة

يجب مناولة جميع معدات تحريك الهواء من قبل موظفين مدربين وأن تكون متوافقة مع ممارسات المناولة الآمنة. تحقق من قدرة الرفع وحالة تشغيل معدات المناولة. عند استخدام معدات الرفع، يجب ألا يقوم بتشغيل الجهاز إلا من قبل الأفراد المؤهلين والمدربين.

يمكن رفع الوحدات المشحونة مجعة بالكامل باستخدام الرافعات وقضيب التمديد. (استخدم سلاسل أو كابلات أو سبور نابلون مبطنة جيداً، مصنفة لرفع الوزن المطلوب). في معظم الوحدات، تم تصميم عروات الرفع لحماية هيكل المروحة والمروحة من التلف. لا تقم أبداً برفع المروحة من شفة المدخل أو المخرج أو الأعمدة أو المشغلات أو قرص الدفع أو المحرك أو قاعدة المحرك، أو بأي طريقة أخرى قد تتشويه بها الأجزاء. لا ترفع أبداً باستخدام الرافعات أو الأخشاب التي تمر عبر مداخل المروحة.


بالنسبة للمراوح المرسلة بدون عروات رفع، استخدم رافعة شوكية أو رافعة منصة نقالة للتعامل مع الجهاز. استشر شخصاً مؤهلاً قبل الرفع.

### تنبيه

1. قم بصيانة معدات المناولة لتجنب الإصابة الشخصية الخطيرة ولا تقف تحت الحمولة.
2. استخدم فقط عروات الرفع المرفقة لرفع الجهاز، في حالة تزويدها.
3. تأكد من أن معدات الرفع مصنفة حسب القدرة على الرفع.



رافع المراوح المجمعة بالكامل  
باليسبر وقضيب التمديد، كما هو  
موضح



يتم توفير عروات الرفع في معظم الوحدات.

تتطلب الوحدات الجزئية أو المفككة معاملة خاصة. يجب التعامل مع جميع الأجزاء بطريقة تحمي الطلاء والأجزاء من التلف. يجب التعامل مع المكونات بحيث لا تتركز القوى لتجنب الانحناء أو التشوه.

يجب رفع الهيكل باستخدام قضيب تمديد مناسبة وسلسل أو سبور مبطنة. لا تشوه الهيكل أو الألواح الجانبية عند الرفع.

يمكن رفع مجموعة العمود وقرص الدفع باستخدام رافعة وموزع مع جبال حول العمود على أي من جانبي قرص الدفع. استخدم قضيب التمديد للتأكد من أن الرافعات لا تضغط على جوانب المروحة لأن هذا قد يشوه قرص الدفع. احرص على عدم إتلاف العمود حيث سيتم تركيب قرص الدفع أو المحامل. لا تقم أبداً برفع أو دعم المجموعة بواسطة قرص الدفع. قم دائمًا بدعم المجموعة بواسطة العمود عند الرفع أو التخزين (انظر القسم المتعلق بالتخزين المناسب للجهاز). لا تدعم العمود أو قرص الدفع على جانبي الهيكل. راجع قسم تركيب المروحة للحصول على تفاصيل إضافية.

يمكن رفع أقراص الدفع التي يتم شحنها بشكل منفصل عن طريق الرافعات التي توجد بين الأرياش أو من خلال المحور. لا تقم أبداً برفع قرص الدفع بريشة واحدة أو نقطة واحدة على الحافة/القطاء. لا تضع سلسلة داخل تجويف المحور. قم دائمًا بنقل أقراص الدفع عن طريق الرفع، ولا تقم بتدوير قرص الدفع لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الطلاء وتغيير توازن قرص الدفع.

### تنبيه

1. يجب رفع قواعد المحمل باستخدام سبور أو سلاسل مبطنة. لا يجوز تحريك أي ظرف من الظروف رفع قاعدة المحمل المرفقة أو المنفصلة بواسطة العمود أو المحامل أو المشغلات أو المحرك أو قرص الدفع.
2. لاحظ أن بعضمجموعات الدوار قد تحتوي على مركز جانبية بعيداً عن المركز وبالتالي يجب استشارة شخص مؤهل قبل الرفع.

بعد انحناء الأعمدة أحد أسباب الاهتزاز وتلف المحمل، لذا تأكد من التعامل مع العمود بحذر. استبدل العمود إذا تعرض للانحناء. يمكن إصلاح أي خدوش على العمود بقطعة قماش أو حجر صنفرة ناعم. قم بإزالة المعدن المزاح فقط الذي يشكل نقطة عالية عند

حافة الخدش.

## تخزين الوحدة

قم ب تخزين الوحدة في منطقة محمية ومستقرة بيئياً. أثناء التخزين، يجب ألا ت تعرض المروحة للاهتزازات من مصادر خارجية وإلا قد يحدث تلف للمحمل. يجب أن تكون الوحدة محمية بشكل معقول من أي صدمات عرضية. قم بتنغطية المروحة لحماية الطلاء ولمنع أي مواد غريبة أو رطوبة من دخول المحامل أو المحرك أو المدخل أو المخرج. احرص على حماية المحرك والمشغلات والمحامل.

يطلب التخزين الممتد عمليات فحص شهرية. تحقق من عدم وجود تأكل أو تلف في الوحدة ومن وجود حطام داخل المروحة.

تميل المحامل إلى امتصاص الرطوبة إذا لم يكن الجو الذي يتم تخزينها فيه بدرجة حرارة ثابتة. لتجنب التأكل، من الضروري الحفاظ على المحامل ممتلئة بماء التشحيم وتدويرها بشكل دوري. حتى عندما تكون مليئة بماء التشحيم، فإن المحامل ستنتصب الرطوبة، لذلك من الضروري تنظيف المحامل بشحم جديد لطرد الرطوبة كل ثلاثة يوماً. يوصى بتنظيف المحامل بالشحوم أثناء تدويرها يدوياً. لا تستخدم مواد التشحيم عالية الضغط لأنها قد تؤدي إلى إتلاف سادات المحامل. يجب فتح المحامل الأسطوانية الكروية ببطء كرسى التحميل الوسادي المنقسم وإزالة الشحوم قبل بدء التشغيل. قم بازالة مواد التشحيم القديمة/الزائدة وأعد تشحيم المحمل وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للمحمل.

يجب إزالة المشغلات والسيور في حالة تخزين المروحة لفترة طويلة. يجب وضع ملصقات للمشغلات للخدمة وتتخزينها في مكان جاف. يجب نزع السيور ولفها بدون التواءات ووضعها في كرتون تغليف وتتخزينها في مكان جاف جيد التهوية. لمنع تدهور السيور، يجب ألا تتجاوز ظروف التخزين 85 درجة فهرنهايت و70% رطوبة. إذا ظهرت على السيور علامات تلف، فيجب استبدالها قبل بدء التشغيل.

يجب تخزين المحركات في مكان نظيف وجاف وخالي من الاهتزازات. يجب فتح العبوة بما يكفي للسماح بتدوير الهواء حول المحرك. يجب أن تبقى درجة حرارة اللف أعلى قليلاً من درجة حرارة البيئة المحيطة لمنع التكتنف. يمكن تحقيق ذلك عن طريق تنشيط الدفايات الداخلية، إذا كان المحرك مجهزاً بهذا، أو باستخدام دفايات المكان. إذا كان من المستحبيل تدفئة اللفات، فيجب لف المحرك بإحكام بمادة مقاومة للماء تحتوي أيضاً على عدة أكياس من المجفف. استبدل المجفف بانتظام لتجنب مشاكل الرطوبة. يجب أيضاً تدوير دوار المحرك بانتظام (شهرياً) للتأكد تشحيم أجزاء المحمل جيداً. يجب أن تظل أعمدة المحركات المجهزة بحلقات تاريخن العمود دون صداً. يؤدي عدم القيام بذلك إلى جعل ميزة التاريض معطلة وقد يؤدي إلى فشل المحمل عند التشغيل بمحول التردد (VFD). ارجع إلى الشركة المصنعة للمحرك للحصول على مزيد من التفاصيل حول تخزين المحرك وبده التشغيل بعد فترات التخزين الطويلة. قد يكون من الضروري إعادة تشحيم المحامل. إذا كانت محامل المروحة أو محامل المحرك تحتوي على خطوط تزييت ممتدة، فسيكون من الضروري استبدال الشحم عن طريق فصله عن المحرك/المحمل وتنظيف الخط بشحم جديد.



# تحذير



راجع قسم المناولة قبل رفع الجهاز.

## الأساسات والهيكل الداعمة (راجع قسم الرفع/السلامة)

يمكن تركيب مراوح الطرد المركزي المضمنة QCLB ذات التدفق المختلط أفقياً أو رأسياً أو بأي زاوية إذا طلبت وفقاً لذلك. دعائم التثبيت متاحة لقبول عزل الاهتزاز المثبت على الأرض والمعلم. ترتيبات التركيب النموذجية موضحة أدناه.

عند التركيب على الخرسانة، يجب أن تكون ساميير التثبيت على شكل "L" أو "T" بطول كافٍ للصواميل والحلقات والخشوات وسنون اللولب من أجل السحب. يجب وضع كل سمار في غلاف أو أنبوب بقطر أكبر من البرغي للسماح بالتعديل. عندما لا يتطابق سطح التركيب وسطح قاعدة المروحة، قم بالتسوية باستخدام الحشوارات. لا تقم بتشويه المروحة عند شد ساميير التثبيت.


يجب وضع مروحة مثبتة على هيكل أو داخله في أقرب مكان ممكن من غرض صلب مثل جدار أو عمود. يجب تصميم الهيكل للمعدات الدوارة. التصميم الثابت للفوهة غير كافٍ لضمان التشغيل عند مستويات اهتزاز منخفضة. يجب دعم دعامات المراوح المعلقة بشكل متقطع لمنع الإزاحة الجانبية. يجب ألا يقل الرنين البنوي عن 20% على الأقل من سرعة تشغيل المروحة. قد تساعد عوازل الاهتزاز في منع انتقال الاهتزاز إلى هيكل. يجب أن يوجد دعم مستقل لأي أنابيب؛ لا تستخدم المروحة لدعم الأنابيب. يلزم وجود وصلات مرنة عندما تكون المروحة مدرومة على عازل الاهتزاز.

### تركيب أفقي نموذجي بحملات اهتزاز (معلقة في السقف)

الوصف	الكمية	البد
مجموعة	1	01
*حامل زنبركي	4	02
حلقة نبوريين	4	03
* حلقة فولاية*	32	04
**صاملة سداسية**	32	05
قضيب لولي	4	06
قضيب الحامل	4	07

ملاحظة:

- 1\*. الحاملات الزنبركية هي ملحقات اختبارية.
- 2\*\*. يتم توفير قضيبان وصواميل وحلقات الحمل من قبل العميل.



### تركيب أفقي نموذجي مع عازل اهتزاز

الوصف	الكمية	البد
مجموعة	1	01
*عازل اهتزاز	4	02
برغي ضبط وتسوية	4	03
**صاملة سداسية**	4	04
**صاملة سداسية**	8	05
برغي تثبيت*	8	06

ملاحظة:

- 1\*. عازل الاهتزاز هي ملحقات اختبارية.
- 2\*\*. براغي ومعدات التثبيت يوفرها العميل.



## الأساسات والهياكل الداعمة (يتبع)

### تركيب رأسي نموذجي مع حاملات اهتزاز

الوصف	الكمية	البد
مجموعة *	1	01
حامل زنبركي	4	02
حلقة نبوريين	4	03
حلقة فلاذية**	32	04
صامولة سداسية**	32	05
قضيب لولي	4	06
قضيب الحامل**	4	07



ملاحظة:

- 1\*. الحاملات الزنبركية هي ملحقات اختيارية.
2. عندما تتدخل الحاملات الزنبركية مع الأنابيب، أضف إزاحة للقضيب الملوبي لتوفير الخلوص.
- 3\*\*. يتم توفير قضبان وصمامات وحلقات الحمل من قبل العميل.

### تركيب أفقي نموذجي على أساس صلب

الوصف	الكمية	البد
مجموعة	1	01
*براغي ثبيت	4	02
صامولة سداسية	8	03
حلقة	8	04


ملاحظة:  
1\*. براغي ومعدات التثبيت يوفرها العميل.



### التركيب الرأسي النموذجي على الحافة

الوصف	الكمية	البد
مجموعة	1	01
براغي علقة	انظر الملاحظة	02
غطاء أنبوب العالم (اختياري)	1	03
غطاء الحافة (اختياري)	1	04

ملاحظة:  
1\*. تختلف كمية وحجم براغي علقة التثبيت باختلاف حجم المروحة.



## تركيب المروحة - الوحدات المجمعة في المصنع (راجع قسم الرف/السلامة)

تتم موازنة جميع أقراص دفع المروحة بشكل ثابت وديناميكي باستخدام أحدث المعدات في المصنع. يتم إجراء موازنة القطع النهائية على مراوح مجمعة في المصنع، ما لم تكن الخصائص الكهربائية المحددة للمحرك خارج حدود معدات اختبار المصنع. إذا تم توفير المحرك والمشغلات، فسيتم اختبار المجموعة الكاملة وموازنتها. نادرًا ما يتم تزويد المراوح بخصائص كهربائية غير عادية ولا يمكن اختبارها مع المحرك. في هذه الحالة، يتم تشغيل المراوح وموازنتها باستخدام مشغل المصنع. وبالمثل، إذا لم يتم توفير المحركات وأو المشغلات، يتم اختبار المروحة مع مشغل المصنع. يجب إجراء الموازنة النهائية ميدانياً على نفقه المشتري بعد تركيب المحرك وأو المشغلات. هذه الخدمة متاحة من TCF، وإلا يجب أن يعهد بها إلى فني مؤهل.



قم بضبط مستوى المروحة على الأساس بعناية

### وزم احكام الربط

المثبت - وزم احكام الربط (قدم/رطل)			المقياس
الدرجة 8	الدرجة 5	الدرجة 2	
—	—	5.5	10# 20-1/4
12	8	11	18-5/16
25	17	22	16-9/16
45	30	—	—
—	—	—	—
70	50	30	14-7/16
110	75	55	13-1/2
—	—	—	12-9/16
220	150	100	11-5/16
—	—	—	—
380	270	170	10-3/4
600	430	165	9-7/8
900	645	250	8-1
1500	1120	500	7-11/16

الجلب المستدقة - وزم احكام الربط (قدم/رطل)			المقياس
النقطة	التفصيم	ألمونيوم محور	
QD	حديد	—	—
5	—	—	10#
9	7.5	7.9	20-1/4
15	13	16	18-5/16
30	24	29	16-3/8
—	—	—	—
60	—	70	14-7/16
75	—	—	13-1/2
135	—	—	12-9/16
—	—	—	11-5/16
—	—	—	—
—	—	—	10-3/4
—	—	—	9-7/8
—	—	—	8-1
—	—	—	7-11/16

قيم وزم الدوران المذكورة أعلاه مخصصة للمثبتات غير المشحمة وبطانات براوننج. بالنسبة إلى براغي ضبط المحمل، اتبع توصيات الشركة المصنعة. إذا تم استخدام الجلب الآخر، فاتبع مواصفات الشركة المصنعة للبطانات.

التسامح: +5% . بالنسبة إلى براغي مجموعة قرص الدفع، استخدم قيمة الدرجة 2.

اتبع تعليمات المناولة المناسبة على النحو الموضح سابقاً.

1. انقل المروحة إلى وضع التثبيت النهائي.
2. قم بازالة النقالة والصناديق ومواد التغليف بعناية.
3. قم بتركيب عوازل الاهتزاز (إذا تم استخدامها) بأماكن التثبيت المناسبة على المروحة. ضع المروحة في موضعها باستخدام تعليمات الرفع في الصفحة 5.
4. قم بتركيب المروحة على هيكل التثبيت. اضبط مستوى الوحدة على الأساس والخشوات بعناية حسب الضرورة باستخدام حشوات من الفولاذ المقاوم للصدأ على جانبي كل برغي تثبيت. اسحب صواميل التسوية إذا تم استخدامها. احرص على عدم دفع المروحة بقوة إلى هيكل/قاعدة التثبيت. قد يتسبب ذلك في انحراف المحامل أو انضغاطها مما يتسبب في الاهتزاز والفشل المبكر.
5. تتحقق من محاذاة المحامل. قم بتسوية أو تعديل مكان المحامل إذا لزم الأمر.
6. تتحقق من محاذاة البكرات المحرزة على المراوح التي تعمل بالسير. تتحقق من شد السياور لمعرفة ما إذا كان ذلك كافياً. غالباً ما يتم تزويد البكرات المحرزة على المراوح التي تعمل بالسير ببطانات قفل مستدقة. عند شد سمامير الجلبة، تابع بطريقة تدريجية لتجنب نصب الأسطح المستدقة بين الجلبة والسير. اضبط وزم الدوران حسب الجداول الموجودة على اليمين.

### انقر لعرض

فيديو تركيب البكرات المحرزة



8. تتحقق من شد قرص الدفع على العمود. تتحقق من شد سمامير القاعدة وسمامير المحرك والبكرات المحرزة والمحامل. تأكد من عدم وجود احتكاك أو ربط وأن الخلوص والتدخل لمخروط مدخل قرص الدفع صحيان.
9. تأكد من تشحيم المحامل بالكامل. بالنسبة للمحامل الأسطوانية الكروية بهيكل كرسي التحميل الوسادي المنقسم، يجب أن يكون النصف السفلي من الهيكل ممتئلاً بمادة التشحيم بنسبة 3/1. بالنسبة لمحامل تشحيم الزيت، يجب أن يصل مستوى الزيت إلى نقطة منتصف الأسطوانة السفلية أو الكرة.

10. قم بتركيب أي ملحقات يتم شحنها مفتوكة من المصنع.

## تركيب المحمل (راجع قسم السلامة)

يقدم القسم التالي بعض الإرشادات العامة حول تركيب المحمل. إذا كان سيتم تثبيت المحامل ميدانياً، في سيتم توفير دليل التركيب المحدد للمحالم ويجب اتباعه بعناية. تحقق من رسومات التجميع وتعليمات الشركة المصنعة الخاصة بموقع المحامل الثابتة والمحركة في حال توفرها. لا يمكن تبديل أماكن هذه المحامل. اتبع دائمًا تعليمات الشركة المصنعة للمحمل.

### كرسي التحميل الوسادي المصمت



محامل كرسي التحميل  
الوسادي المصمت

1. قم بتشحيم تجويف المحمل بشكل خفيف ورحلق المحمل إلى الموضع المناسب على العمود. ضع مجموعة الدوار في مكانها واربط المحامل دون إحكام في مكانها.

2. عندما تكون المحامل في مكانها، قم بتسويتها بالخشوات بشكل مناسب واربط مسامير القاعدة حسب القيم من جدول عزم إحكام الربط في الصفحة 9. أحكم ربط براغي تثبيت الطوق وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة. يجب محاذاة مسامير التثبيت الموجودة على كل المحاملين مع بعضهما البعض. إذا كان المحمل يحتوي على حامل مكيف، فأحكم ربط صامولة التثبيت بدوياً لتحديد نقطة "الصفر". بعد ذلك، اربط بعدد اللفات وفقاً للتعليمات المرفقة مع المحمل. قم بالتدوير بدوياً للتتأكد من دوران المحامل والعمود بحرية.

3. تأكّل من أن المحمل المتحرك متذكر داخل هيكله. إذا دعت الحاجة إلى ضغط المحامل على العمود، فقم بتنطبيق القوة على الحلقة الداخلية/الطوق فقط (لا ينطبق ذلك على الحامل المكيف). إذا تم توفير المحمل المتحرك، فلا ينبغي تثبيته بالقاعدة حتى يتم تثبيت المحامل الثابت وربطه. بعد ربط المحمل المتحرك على العمود، ضع كرسي التحميل الوسادي للسماح بالتمدد المحوري، بحيث يتم توسيطه في كرسي التحميل الوسادي بشكل تقريري، ثم اربطه بالقاعدة.

4. يتم تشحيم المحامل في المصنع بمركب الليثيوم، شحم NLGI من الدرجة الثانية، ما لم يطلب المستخدم خلاف ذلك. راجع جدول تشحيم المحمل في الصفحة التالية.

### المحامل الأسطوانية الكروية بهياكل كرسي التحميل الوسادي المنقسم

1. يجب تفكيك المحامل، مع الحرص على عدم تبديل الأجزاء بين المحامل. الأجزاء العلوية للهيكل غير قابلة للتبديل مع كرسي التحميل النصفي السفلي من محمل آخر. تحدد المسامير النصف العلوية من الهيكل لمنع تثبيته في الاتجاه المعاكس.

2. يجب أن يتم تثبيت هيكل المحمل السفلي بشكل غير محكم بالقاعدة والسدادات؛ حيث يجب وضع المحمل وجبلة المكيف بشكل غير محكم على العمود.

3. يجب وضع مجموعة الدوار مع السدادات والمحامل بعد ذلك فوق الهيكل ووضعها بعناية في الهيكل السفلي.

4. يتم تثبيت حلقة التثبيت، التي يشار إليها أحياناً بالحلقة "C"، في المحمل الأقرب لبكرة المثبت أو القارنة ما لم يُذكر خلاف ذلك في الرسم. يجب أن تتركز حلقة المحمل في المحمل المتحرك. قد يكون الاستثناء في التكوين 3 أو 7 للمرابوح ذات درجة حرارة تشغيل عالية. ارجع إلى رسم المرودة لمعرفة الموقع. لا يتم استخدام الحلقة "C" في المحمل المتحرك.

5. عند تركيب جلب المهايي، أ الحكم ربطها لقليل الخلوص وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

6. قم بشيء لسان على حلقة الزنق بعد الانتهاء من الضبط. بعض ماركات المحامل لا تستخد حلقه زنق. بدلاً من ذلك، ستجد براغي مجموعة برأس ألييفي صامولة القفل خارج القطر. اربط براغي التثبيت بعد الوصول إلى تقليل الخلوص.

7. قم بالتشحيم أو التثبيت حسب تعليمات الشركة المصنعة. من المحتمل أن يتضمن التشحيم على التعبئة الجزئية للتجاوزيف الداخلية للهيكل.

8. قم بتركيب مسامير غطاء الهيكل ومسامير تثبيت المحمل. أ الحكم ربط مسامير غطاء الهيكل ومسامير تثبيت المحمل. اربط بعزم الدوران حسب تعليمات الشركة الصانعة.



محامل كرسي التحميل  
الوسادي المنقسم

## تحذير



1. يجب عدم تشغيل هذا الجهاز بدون توفير الحماية المناسبة لجميع الأجزاء المتحركة. أشلاء إجراء الصيانة، تأكيد من إغلاق مفاتيح الطاقة عن بعد. انظر 410 AMCA Publication لممارسات السلامة الموصى بها.
2. قبل البدء: افحص كل براعي التثبيت للتأكد من احكام ربطها وقم بتدوير فرس الدفع يدوياً للتأكد من عدم تحركها أثناء النقل.

### المراوح ذات المحامل الأسطوانية الكروية يهياكل كرسي التحميل الوسادي المنقسم

نوع التثبيت الحادي عشر	جدول إعادة التشحيم (اسباب)*									
	المحمل الأسطوانوي الكروي - كرسي التحميل الوسادي المنقسم									
	السرعة (دورات في الدقيقة)	فترم العمود								
	4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 750 500									
0.50 أونصة	1 1 21.5 2.5 3.5 4 4 4.5 6	"1 1/16 thru "17/16 (50 - 35)								
0.75 أونصة	0.25 0.25 0.5 1.5 2.5 2.5 4 4.5 5	"2 1/16 thru "2 3/16 (70 - 55)								
2.00 أونصة	- - 0.5 1 1.5 2.5 3.5 4 4.5	"3 1/16 thru "2 1/16 (100 - 75)								
4.00 أونصة	- - - - 0.5 1 2.5 4 4	"4 1/16 thru "4 7/16 (125 - 110)								
8.5 أونصة	- - - - - - 1.5 2.5 4	"6 1/16 thru "5 7/16 (180 - 140)								

\*فترم التشحيم المقترحة في ظل التشغيل المستمر في حالة التحميل المعakens أو في درجات الحرارة المرتفعة. التشغيل أقل من 24 ساعة في اليوم أو في ظل ظروف مثالية، قد يتم تقليل وتيرة التشحيم. أعد التشحيم أثناء التشغيل، إذا كانت السلامة تسمح بذلك، حتى يحدث بعض التطهير عند السدادات. عزل وتيرة التشحيم وفقاً لحالة الشحم المزال.

ستؤثر ساعات التشغيل ودرجة الحرارة والظروف المحيطة على وتيرة إعادة التشحيم المطلوبة.

1. قم بالتشحيم باستخدام شحم الليثيوم NLGI رقم 2 عال الجودة والذي يحتوي على مثبتات صداً وإضافات مضادات أكسدة وزوجة زيت لا تقل عن 500 SUS عند 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية). بعض

أنواع الشحوم التي تتبع بهذه الخصائص هي:

Ronex MP – موبيل – Gadus S2 V100 2 – شل – Mobilith SHC220 – موبيل – Mobilith SHC100 – موبيل

2. قم بتشحيم المحامل قبل الإغلاق المدته أو التخزين وقم بتدوير العمود شهرياً للمساعدة في الحماية من التأكل.

3. قم بتنظيف الشحوم القديمة أو إزالتها عند تغيير ماركات أو أنواع مواد التشحيم.

4. أي متطلبات تشحيم مذكورة في رسم التركيب العام تحل محل المتطلبات الموجودة هنا.

#### التشحيم بالزيت الساكن

1. لا تستخد لإ الزيت المعدني عال الجودة بدرجة VG 6G المشار إليها في الرسم التخطيطي للعمل.

2. يجب أن يكون مستوى الزيت الساكن في منتصف الأسطوانة السفلية. (لا يبالغ في الماء).

3. يجب تغيير التزييت الكامل سنويًا.

### المراوح ذات المحامل الأسطوانية للوحدة

جدول إعادة التشحيم (اسباب)*									
المحمل الأسطوانوي الكروي - كرسي التحميل الوسادي المصمت									
السرعة (دورات في الدقيقة)									
4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	500	قطر العمود
0.5	1	1	1	1	1	2	4	4	"17/16 thru "1/2 (35 - 13)
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1.5	2	4	"2 3/16 thru "11/16 (55 - 40)
-	-	0.5	0.25	0.5	0.5	1	1.5	3	"3 7/16 thru "2 7/16 (85 - 60)
-	-	-	-	-	-	0.25	0.5	1	"4 1/16 thru "3 1/16 (125 - 100)

\*فترم التشحيم المقترحة في ظل التشغيل المستمر في حالة التحميل المعakens أو في درجات الحرارة المرتفعة. التشغيل أقل من 24 ساعة في اليوم أو في ظل ظروف مثالية، قد يتم تقليل وتيرة التشحيم. أعد التشحيم أثناء التشغيل، إذا كانت السلامة تسمح بذلك، حتى يحدث بعض التطهير عند السدادات. عزل وتيرة التشحيم وفقاً لحالة الشحم المزال.

ستؤثر ساعات التشغيل ودرجة الحرارة والظروف المحيطة على وتيرة إعادة التشحيم المطلوبة.

1. قم بالتشحيم باستخدام شحم الليثيوم NLGI رقم 2 عال الجودة والذي يحتوي على مثبتات صداً وإضافات مضادات أكسدة وزوجة زيت لا تقل عن 500 SUS عند 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية). بعض

أنواع الشحوم التي تتبع بهذه الخصائص هي:

Shell – 2 V100 – Ronex MP – Mobiil – Gadus S2 V100 2 – Mobilith SHC220 – Mobiil – Mobilith SHC100 – Mobiil

2. قم بتشحيم المحامل قبل الإغلاق المدته أو التخزين وقم بتدوير العمود شهرياً للمساعدة في الحماية من التأكل.

3. أي متطلبات تشحيم مذكورة في رسم التركيب العام تحل محل المتطلبات الموجودة هنا.

### المراوح ذات المحامل الكروية

جدول إعادة التشحيم (اسباب)*									
كراسي التحميل الوسادي للمحمل الكروية									
السرعة (دورات في الدقيقة)									
4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	500	قطر العمود
1	2	2	2	3	3	5	6	6	"1 11/16 thru "1/2 (45 - 13)
1	1	1	1	2	2	4	5	6	"2 7/16 thru "4 15/16 (60 - 50)
-	-	1	1	1	2	3	4	5	"2 1/16 thru "2 1/16 (75 - 65)
-	-	-	-	1	1	2	3	4	"3 7/16 thru "3 7/16 (100 - 90)

\*فترم التشحيم المقترحة في ظل التشغيل المستمر في حالة التحميل المعakens أو في درجات الحرارة المرتفعة. التشغيل أقل من 24 ساعة في اليوم أو في ظل ظروف مثالية، قد يتم تقليل وتيرة التشحيم. أعد التشحيم أثناء التشغيل، إذا كانت السلامة تسمح بذلك، حتى يحدث بعض التطهير عند السدادات. عزل وتيرة التشحيم وفقاً لحالة الشحم المزال.

ستؤثر ساعات التشغيل ودرجة الحرارة والظروف المحيطة على وتيرة إعادة التشحيم المطلوبة.

1. قم بالتشحيم باستخدام شحم الليثيوم NLGI رقم 2 عال الجودة والذي يحتوي على مثبتات صداً وإضافات مضادات أكسدة وزوجة زيت لا تقل عن 500 SUS عند 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية). بعض

أنواع الشحوم التي تتبع بهذه الخصائص هي:

Shell – 2 V100 – Ronex MP – Mobiil – Gadus S2 V100 2 – Mobilith SHC220 – Mobiil – Mobilith SHC100 – Mobiil

2. قم بتشحيم المحامل قبل الإغلاق المدته أو التخزين وقم بتدوير العمود شهرياً للمساعدة في الحماية من التأكل.

3. أي متطلبات تشحيم مذكورة في رسم التركيب العام تحل محل المتطلبات الموجودة هنا.

## تركيب المشغل

(راجع قسم السلامة)

### تحذير

عند العمل حول السيور والبكرات، أبعد يديك عن نقاط الضغط.



[انقر لعرض](#)  
فيديو تركيب البكرات المحرزة



### تنبيه

قد يؤدي وضع بكرة المروحة على المحرك إلى زيادة سرعة فرسق الدفع والتسبب في حدوث عطل هيكلی.

قم بتركيب المشغلات على النحو التالي:

1. زحلق (لا تدق) البكرة المحرزة المناسبة على العمود المقابل. تستخدم معظم المشغلات الجلب المدببة. اسحب الجلبة لأعلى بالتساوي للشد في خطوات. لتفايل تحمل المحامل، قم بتركيب البكرات المحرزة بالقرب من المحامل قدر الإمكان. يفضل استخدام أدوات المحاذة التي تعمل على محاذة حزوز البكرات.

2. قم بمحاذة البكرات المحرزة بمسطرة تقويم على امتداد البكرات المحرزة، للالقاء في مكانين على المحيط الخارجي لكلا البكرتين فقط. يمكن أيضًا التحقق من المحاذة "ذات النقاط الأربع" بخيط مربوط بالعمود خلف إحدى البكرات. ثم يتم شد الخيط على وجوه البكرات للتحقق من المحاذة عند النقاط الأربع في المحيط الخارجي. يجب أن يتم تدوير كل بكرة بمقدار نصف دورة أثناء هذا الفحص للبحث عن فرط تباعد أو انحناء عمود. ما لم يكن هناك عمود منحني، يمكن تصحيح التباعد من خلال تعديلات على عزم دوران البرغي للجلبة المستدقة.

3. قم بتركيب السيور وشدها. قم بتشغيل المشغل لبعض دقائق لتثبيت السيور. عند تركيب السيور، اضبط موضع المحرك ليناسب السيور. لا تستخدم عتلة خلع، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أسلاك السيور. اربط السيور بالشد المناسب. التد المثالي هو مجرد شد كافٍ بحيث لا تنزلق السيور تحت ذروة الحمل أو التسارع. يتم تزويد العديد من المشغلات ببيانات للشد، والتي تحدد الحمل المطلوب تطبيقه في مركز الامتداد والانحراف المسموح به عن هذه القوة. يوصى باستخدام مقياس شد السيور من أجل تحقيق الشد الدقيق.

4. بعد التثبيت الأولي للسيور، أعد فحص شد السيور مرة أخرى بعد بضعة أيام من التشغيل لضبط شد السيور. (تطلب السيور الجديدة فترة من التشغيل).

> TCF  
TWIN CITY FAN

## ضبط دعم المحرك (راجع قسم الرفع/السلامة)

يتم استخدام نوعين مختلفين من حوامل المحرك، العمود والسرج، في مراوح الطرد المركزي المضمنة QCLB ومراوح TSL/TCLB للتدفق المختلط. يعتمد الحامل المراد استخدامه على حجم المروحة والمحرك.

على حامل المحرك من نوع العمود، يتم دعم لوحة المحرك على أربعة قضبان ملولية. يتم ضبط شد السير عن طريق فك الصواميل الأربعة الموجودة أعلى لوحة المحرك ورفع لوحة المحرك عن طريق ضبط الصواميل الأربعة الموجودة تحتها. يجب بعد ذلك شد الصواميل العلوية لثبيت لوحة المحرك في مكانها.

على حامل المحرك من نوع السرج، يدور المحرك على جانب واحد وسيتم الوصول إلى ضبط شد السير عن طريق فك الصواميل الموجودة أعلى لوحة المحرك على الجانب الآخر، ثم رفع لوحة المحرك عن طريق ضبط الصواميل أسفل لوحة المحرك. يجب إحكام ربط الصواميل الموجودة أعلى لوحة المحرك مرة أخرى لثبيت لوحة المحرك في مكانها. يشتمل حامل السرج على مراوح التدفق المختلط QCLB أيضاً على أداة ثبيت لشفة لوحة المحرك التي يجب فكها قبل ضبط لوحة المحرك. ض. يتم توفير العديد من التفاصيل على جانب المحور ويمكن رفع نقطة المحور للوصول إلى الضبط الكلي للسير. ومع ذلك، إذا تم إجراء هذا الضبط، فيجب أن تكون لوحة المحرك موازية قدر الإمكان للوحة المركزية للمروحة. يجب توخي الحذر لحفظ على معاذة المشغل وشد السير المناسب.

## الصيانة (راجع قسم السلامة)

ضع جدول صيانة منتظمًا وفقاً لاحتياجاتك ومدى أهمية المروحة. تساعد الفحوصات الدورية والتشحيم ومراقبة الصوت والاهتزاز على إطالة عمر المروحة. في حالة ملاحظة التغييرات،تحقق من إحكام البرغي وسلامة الأساس ونطافة قرص الدفع وأو المشغيل وتشحيم المحمل ومكونات المشغيل. احتفظ دائمًا بسجلات الصيانة التي يتم إجراؤها.



جدول تشحيم المحرك

محركات تعمل على مدار الساعة طوال أيام السبعة أو في البيئات المتخصصة/المترية	محركات بين 15-40 فوهة حصان (بيانات نظيفة)	محركات أقل من 10 فوهة حصان تشغيل 8 ساعات/اليوم (بيانات نظيفة)
تقسيم فاصل الصيانة على 4	التشحيم كل 3 سنوات	التشحيم كل 5 سنوات

## صيانة المحرك

- القواعد الأساسية الثلاثة لصيانة المحرك هي:
- حافظ على نظافة المحرك.
  - حافظ على جفاف المحرك.
  - حافظ على التشحيم المناسب للمحرك.

انف الأتربة بشكل دوري (بهواء منخفض الضغط) لمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك.

لا تفرط في التشحيم.

يتم تشحيم بعض المحركات الأصغر مدى الحياة. عادة ما يتم إرفاق متطلبات التشحيم بالمحرك.

استخدم توصيات الشركة المصنعة للmotor لإعادة التشحيم. غالباً ما تختلف مواد تشحيم المحرك عن مواد تشحيم محامل المروحة. في حالة عدم توفر هذه المعلومات، يمكن استخدام جدول تشحيم المحرك.

يوصى باستخدام حلقات تأريض العمود البعض تطبيقات التشغيل بممحول التردد (VFD). إذا كان المحرك مجهزاً بحلقة تأريض للعمود، يوصى بإجراء فحص سنوي للنبي وأكل العمود. استبدل الحلقة إذا كانت تلامس العمود بأدنى حد. في حالة وجود تأكل، قم بمعالجة العمود بالفضة الغروية وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للحلقة.

## صيانة المشغل (راجع قسم السلامة)



تحتاج مشغلات السير المخروطي إلى فحص دوري وإعادة شد واستبدال للسير من حين لآخر. عند فحص المشغلات، ابحث عن الأوساخ المتراكمة أو التنوءات أو العوائق التي يمكن أن تتسبب في فشل سائق لأوانه في السيور أو المشغل. إذا تم العثور على تنوءات، استخدم قماش صنفرة ناعم أو حجر لإزالتها. احذر إلا يدخل غبار إلى المحامل.

تحقق من عدم وجود تأكل في البكرات. يمكن أن يؤدي الانزلاق المف躬 للسيور على البكرات إلى التأكل والاهتزاز. استبدل البكرات البالية بأخرى جديدة. قم بمحاذة البكرات بعناية لتجنب الفشل المبكر للبكرات. إذا لوحظ وجود اهتزاء أو نوع بلي آخر أكثر على أحد جوانب السيور ، فقد تكون المشغلات غير ملائمة. أعد محاذة السيور الجديدة وأعد تركيبها. شد مسامير البكرات (أو اضبط البراغي إذا كان ذلك مناسباً).

عند استبدال السيور، استبدل المجموعة بأكملها. لا تستخدم أبداً حشوات السيور على أي سيور ، فقد يتسبب ذلك في تأكل السيور.

## صيانة محمل المروحة (راجع قسم السلامة)

يساعد التشحيم المناسب لمحامل مشغل المروحة على ضمان أقصى عمر للمحمل. جميع المراوح مزودة بملصقات توضح فترات إعادة التشحيم الموصى بها لظروف التشغيل العادية. راجع قسم تركيب المحامل للحصول على جداول التشحيم للمحامل الكروية والمحامل الأسطوانية الكروية ذات كرسي التحميل الوسادي المصمت والمحامل الأسطوانية الكروية ذات كرسي التحميل الوسادي المنقسم لاحظ أن جميع السرعات المعروضة لا تطبق على جميع أحجام العمود في تلك المجموعة. راجع المصنع إذا كنت تشك في السرعة القصوى لمحمل معين. لاحظ أن كل عملية تركيب تختلف عن الأخرى ويجب تعديل وتيرة إعادة التشحيم وفقاً لذلك.

استخدم 2/1 إلى 3/1 من فترة التشحيم المدرجة لتطبيقات الرطوبة العالية. بالنسبة لتركيبات العمود الرأسية أو الظروف المتسخة، استخدم 2/1 جدول التشحيم.

تعتبر مراقبة ظروف مادة التشحيم الخارجية من الكرات أو المحامل الأسطوانية للوحدة في وقت إعادة التشحيم أفضل دليل لمعرفة ما إذا كان يجب تغيير فترات إعادة التشحيم وكمية التشحيم الصنفية. لا ينبغي تشحيم المحامل الأسطوانية ذات هيكل كرسي التحميل الوسادي المنقسم حتى يتم إزالة مواد التشحيم وإلا فقد تزيد درجة الحرارة بشدة. اتبع فترة وكمية التشحيم المذكورتين في قسم تركيب المحامل. يجب صيانة المحامل الأسطوانية الكروية بهياكل كرسي التحميل الوسادي المنقسم مرة واحدة سنوياً. قم بازالة الغطاء وتنظيف الشحوم القديمة واستبدلها بملء النصف السفلي من الهيكل بمقدار الثلث.

تصنع مواد التشحيم بقواعد مختلفة. هناك ثلاثة قواعد للشحوم، قاعدة الليثيوم وقاعدة الصوديوم والبوليوريا، إلخ. تجنب خلط مواد تشحيم بقواعد مختلفة. قد تكون غير متوافقة وتؤدي إلى تلف سريع لمادة التشحيم أو تحللها. يحدد ملصق التشحيم قائمة بمواد التشحيم المقبولة. ت Melania جميع المحامل بشحوم الليثيوم المعقدة قبل مغادرة المصنع. عند بدء تشغيل المراوح، قد تقوم المحامل بتفريغ الشحوم الزائدة من خلال السدادات المتأهبة لفترة قصيرة. لا تقم باستبدال التفريغ الأولى لأن التسرب سيتوقف عند عمل الشحوم الزيادة. في بعض الأحيان تميل المحامل إلى زيادة الحرارة أثناء هذه الفترة. هذا ليس سبباً للفقد إلا إذا استمر لأكثر من 48 ساعة أو تجاوزت درجات الحرارة 200 درجة فهرنهايت. عند إعادة التشحيم، استخدم كمية كافية من الشحوم لتنظيف السدادات. قم بتدوير المحامل يدوياً أثناء إعادة التشحيم. إذا تم تركيب خطوط التشحيم الممتدة، فقم بتشحيم المحامل أثناء تشغيل المروحة إذا كان القيام بذلك آمناً.

## صيانة قرص الدفع والعمود (راجع قسم السلامة)

افحص العمود وقرص الدفع بشكل دوري بحثاً عن تراكم الأوساخ والتآكل وعلامات الإجهاد الزائد أو الكلل. نظف المكونات. إذا تمت إزالة قرص الدفع لأي سبب من الأسباب، فتأكد من ربطها بالعمود بإحكام قبل إعادة تشغيل المروحة.

**الصيانة الهيكيلية** (راجع قسم السلامة)

يجب فحص جميع المكونات أو الأجهزة الهيكيلية المستخدمة لدعم أو ربط المروحة بالهيكل على فترات منتظمة. عوازل الاهتزاز، المسامير، الأساسات، إلخ كلها عرضة للفشل بسبب التآكل والتعرية وأسباب أخرى. قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى ضعف خصائص التشغيل أو إجهاد المروحة وفشلها. افحص المكونات المعدنية بحثًا عن التآكل أو الشقوق أو علامات الإجهاد الأخرى. يجب فحص الخرسانة للتتأكد من السلامة الهيكيلية للأساس.

**وصلات الأنابيب**

(راجع قسم السلامة)



مروحة التدفق المختلط المثبتة في السقف

مع موصلات الأنابيب المرنة

عادة لا يتم تصميم هيكل دعم المروحة لحمل الأحمال التي يفرضها وزن الأنابيب وكواتم الصوت والمداخن وما إلى ذلك. قد يتسبب دعم هذه الأحمال على المروحة في حدوث تنشه في الهيكل وقد يتسبب في حدوث مشكلات في الأداء أو الاهتزاز. يوصى باستخدام الوصلات المرنة لجميع المراوح وهو أمر ضروري عند استخدام عزل الاهتزاز أو التعامل مع الغازات ذات درجة الحرارة العالية.


**الرقم التسلسلي ونوع المروحة**

يمكن العثور على الرقم التسلسلي ونوع المروحة على لوحة الاسم الثابتة للمروحة.

<b>TCF</b> TWIN CITY FAN		TWIN CITY FAN & BLOWER MINNEAPOLIS, MN > <a href="http://www.tcf.com">www.tcf.com</a>
MODEL #	QSL	
SERIAL #	09-265399-1-1	
VOLTS	PHASE	Hz
HP	ENCL.	
TAG		
<b>PARTS &amp; SERVICE</b> > <a href="http://WWW.TCF.COM">WWW.TCF.COM</a>   <a href="mailto:FIELDSERVICE@TCF.COM">FIELDSERVICE@TCF.COM</a>   <a href="mailto:PARTS@TCF.COM">PARTS@TCF.COM</a>		
NAMEPLATE-TCF01SS		




## وضع قرص الدفع



**الطرزات TSL و TCLB**

تداخل قرص دفع TSL و TCLB																				المقياس		
890	807	730	660	600	542	490	445	402	365	330	300	270	245	222	200	182	165	150	135	122	105	90
89.00	80.75	73.00	66.00	60.00	54.25	49.00	44.50	40.25	36.50	33.00	30.00	27.00	24.50	22.25	20.00	18.25	16.50	15.00	13.50	12.25	10.50	10.50
2.28	2.09	1.88	1.69	1.56	1.38	1.25	1.13	1.03	0.94	1.06	0.97	0.88	0.75	0.69	0.63	0.56	0.44	0.38	0.34	0.31	0.28	0.28
35.66	32.30	29.19	26.42	24.08	21.70	19.64	17.92	16.23	14.72	13.31	11.89	10.91	9.86	8.89	8.00	7.36	6.36	5.86	5.31	4.69	4.02	3.02
35.66	32.30	29.19	26.42	24.08	21.70	19.64	17.92	16.23	14.72	13.31	11.89	10.91	9.86	8.95	8.06	7.42	6.36	5.86	5.31	4.72	4.02	3.02
35.70	32.36	29.25	26.48	24.14	21.83	19.70	17.98	16.30	14.78	13.38	12.14	10.97	9.92	9.08	8.13	7.48	6.36	—	5.31	—	4.02	3.02
<b>C (CL 1)</b>																						
<b>C (CL 2)</b>																						
<b>C (CL 3)</b>																						

ملاحظة: استخدم البعد "B" لوضع قرص الدفع.



**الطرزات QSL و QCLB**

تداخل قرص دفع QSL و QCLB																				المقياس
730	660	600	542	490	445	402	365	330	300	270	245	222	200	182	165	150	135	122	90	
89.00	80.75	73.00	66.00	60.00	54.25	49.00	44.50	40.25	36.50	33.00	30.00	27.00	24.50	22.25	20.00	18.25	16.50	15.00	12.25	A
2.28	2.09	1.88	1.69	1.56	1.38	1.25	1.13	1.03	0.94	1.06	0.97	0.88	0.75	0.69	0.63	0.56	0.44	0.38	0.31	B
30.00	27.25	24.63	22.31	20.25	18.38	16.63	15.13	13.63	12.38	11.19	10.19	9.13	8.31	7.56	6.75	6.19	5.64	5.13	4.20	C

ملاحظة: استخدم البعد "B" لوضع قرص الدفع.



## إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدم ممارسات السلامة الحالية عند التحقق من مشاكل أداء المروحة أو النظام. يمكن العثور على الممارسات الآمنة العامة وإرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الأداء في منشور AMCA 410 و 202 على التوالي. يمكن العثور على إجراءات تشغيل المروحة والقياس الميداني في منشور AMCA 201 و 203.

فيما يلي قائمة بالمجالات المحتملة للتحقق عندما لا تتوافق قيم الهواء أو الصوت مع التوقعات. يمكن تحديد معظم مشاكل المروحة بأحد هذه الأساليب الشائعة.

### مشاكل السعة الهوائية

1. مقاومة النظام ليست موافقة لتصنيف التصميم. إذا كانت المقاومة أقل من المتوقع، فقد يرتفع كل من تدفق الهواء والقدرة الحصانية. وإذا كانت المقاومة أعلى من المتوقع، فسيخفض حجم الهواء.
2. سرعة الهواء ليست بنفس سرعة التصميم.
3. كثافة الهواء ليست موافقة لقيمة التصميم. تحقق أيضًا من تقنيات/إجراءات قياس أداء الهواء.
4. أجهزة تعديل الهواء مغلقة أو مسدودة. تتحقق أيضًا من المرشحات.
5. تم تركيب قرص الدفع بشكل غير صحيح أو أنه يدور في الاتجاه المعاكس.
6. تعرضت أجزاء من النظام أو المروحة للتلف أو أنها بحاجة للتنظيف.

### مشاكل الضوضاء

1. أداء الهواء غير صحيح والمروحة ليست موافقة لنقطة تصميم التشغيل. إيجار المروحة على العمل في منطقة تدفق غير مستقرة بالقرب من القمة أو على يسار قمة المنحنى.
2. فشل المحمل. افحص المحمل (التشحيم).
3. ارتفاع جهد التيار أو تردد التيار غير ثابت. قد تولد أجهزة التحكم بالتردد القابلة للتعديل ضوضاء المحرك.
4. قد تولد الأجسام التي يتم تركيبها في تيار هوائي عال السرعة ضوضاء. ويشمل هذا مستشعرات التدفق وأرياش التوجيه وما إلى ذلك.
5. ظروف مدخل المروحة السيئة.
6. الصوتيات أو إجراء قياس الصوت غير صحيح.

### مشاكل الاهتزاز

1. اختلال محاذاة مكونات المشغل. افحص السير أو القارنة.
2. أسلاك أو هيكل تثبيت ضعيف (ربين).
3. مادة غريبة عالقة بالمكونات الدوارة.
4. مكونات دوارة تالفة (المحامل، العمود، المروحة، قرص الدفع، البكرات المحرزة).
5. براغي مكسورة أو مفكوكه أو مفقودة.
6. مسامير مفكوكه.
7. اهتزاز ينتقل من مصدر آخر.
8. تراكم الماء في شفرات الجنيح.
9. المروحة تعمل في منطقة تدفق متوقفة أو غير مستقرة.

### مشاكل المحرك

1. الأسلاك غير صحيحة.
2. سرعة المروحة عالية جداً.
3. تم تركيب الأجزاء بشكل غير صحيح ؛ تربيط.
4. المحامل مشحمة بشكل غير صحيح.
5. قدرة WR<sup>2</sup> للمحرك منخفضة جداً للتشغيل.
6. قد تكون أجهزة الحماية بحجم غير مناسب.
7. محول التردد (VFD) متوافق كهربائياً؟ تأريض العمود فعال؟
8. هل الكابلات والتآريض صحيحة؟

### مشاكل المشغل

1. سير مشدودة بشكل غير صحيح.
2. محاذاة المشغل غير صحيحة. افحص السير أو القارنة.
3. تشحيم القارنة.

### إرشادات الاهتزاز

مثبتة بمرونة مم/ثانية (بوصة/ثانية)	مثبتة بقوة مم/ثانية (بوصة/ثانية)	فة تشغيل المروحة	الطرف
8.8 (0.35)	6.4 (0.25)	BV-3	بدء التشغيل
6.4 (0.25)	4.1 (0.16)	BV-4	
16.5 (0.65)	10.2 (0.40)	BV-3	التثبيط
10.2 (0.40)	6.4 (0.25)	BV-4	
17.8 (0.70)	12.7 (0.50)	BV-3	إيقاف التشغيل
15.2 (0.60)	10.2 (0.40)	BV-4	

القيم المعروضة هي السرعة القصوى، مم/ثانية (بوصة/ثانية)، بدون المرشح. الجدول مأخوذ من ANSI/AMCA Standard 204-05، الجدول 6.3. تحدد BV-3 AMCA للتطبيقات حتى 400 حصان؛ BV-4 للتطبيقات التي تزيد عن 400 حصان.



# قائمة التحقق الخاصة بالتركيب/بدء التشغيل

تعرف على الجهاز من خلال النظر إلى رسم تجميع المروحة للحصول على إرشادات خاصة وملحقات.



## تحذير



تحقق من اتباع احتياطات السلامة المناسبة. يجب أن تكون الطاقة الكهربائية مغلقة.

## المكونات الكهربائية

- تم توصيل المحرك بالجهد المناسب وبأداء التشغيل
- تم تأريض المحرك
- بادى تشغيل مناسب ودفایات
- يتم عزل الأislak بشكل صحيح
- الملحقات موصلة حسب التعليمات المرفقة.

## التنشيط

- نشط المحرك لمدة كافية لبدء تدوير المجموعة، إيقاف التشغيل
- تتحقق من اتجاه دوران قرص الدفع، وأعد توصيل الأislak إذا لزم الأمر ملاحظة: راجع قسم دوران قرص الدفع
- قم بتشغيل المروحة على السرعة
- تتحقق من وجود اهتزازات زائدة واستمع إلى الضوضاء غير العادية
- راجع جدول إرشادات الاهتزاز في قسم إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعرفة حدود الاهتزاز
- انتقل إلى الجص
- يفترض أن تستقر درجات حرارة المحامل بعد بضع ساعات. أقل من 200 درجة فهرنهايت
- ملاحظة: استخدم حاسة الشم لتحديد المشاكل الكهربائية المحتملة في السير.

## بعد أسبوع واحد

- تتحقق من إحكام البرغي
- تتحقق من شد السير وأضبطه حسب الحاجة

## تنوية

اتبع دائمًا احتياطات السلامة الخاصة بالموقع والقوانين ذات الصلة.

الرقم التسلسلي:

اكتمل بواسطة:

تاریخ الاكتمال:

## الفحص الأولي للمروحة

- أفحص المروحة بحثًا عن التلف
- تتحقق من الأساس، وجهز الحشوارات
- أوصل مستوى عمود المروحة إلى 0.002 بوصة/قدم
- هل المسامير محكمة

- تتحقق لمعرفة ما إذا كانت المروحة مشوهة بسبب الأساس وأو الأنابيب
- ملاحظة: ينطبق على التركيب المباشر أو المعزول.

- تتحقق من داخل المروحة بحثًا عن حطام وماء راك

## قرص دفع المروحة

- تم التتحقق من خلوص قرص الدفع
- تم التتحقق من تداخل قرص الدفع
- المثبتات محكمة

- قرص الدفع يدور بحرية

## الزنبركات (إذا كانت مزودة)

- تم ضبط الزنبركات بشكل صحيح
- الوصلات المرنة تسمح بالحركة
- مجرى التميديات الكهربائية يسمح بالحركة

## المحامل

- تمت محاذاة المحامل
- تم تشحيم المحامل
- ملاحظة: قم بالتنوير أثناء التشحيم
- براغي التثبيت محكمة (إن وجدت)

## خطوط التسخين

- تم تزويد خطوط التسخين بالشحن قبل الربط بالمحامل

## السيور المخروطية (إن وجدت)

- تمت محاذاة مشغلات السيور المخروطية
- تم إعادة إحكام ربط البكرات
- شد السير صحيح
- تم إعادة إحكام ربط مسامير المحرك

## الملحقات

- تم تثبيت الواقعيات بشكل صحيح، لا تفرك
- تدور ريشات المدخل المتغير/المثبت بحرية (إن وجد)
- ملحقات أخرى حسب رسم

سجل صيانة المروحة

رقم الطراز



الرقم التسلسلي



[WWW.TCF.COM](http://WWW.TCF.COM) | TWIN CITY FAN

763-551-7601 | 763-551-7600 | هاتف: ٧٦٣-٥٥١-٧٦٠١ | فاكس: ٧٦٣-٥٥١-٧٦٠٠ | Minneapolis, MN 55442 | 5959 Trenton Lane N